



Mercedes-Benz 109/110/111/114 CDI FWD lang

EZ 07/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 147.243km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 72***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Mercedes-Benz	109/110/111/114 CDI FWD lang [DE - Ka4 114 CDI EU6d-T, FWD lang, 2019 - 2020]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Kastenwagen	W1V44760313733863	-	147.243km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
01/2027 / Nicht Vorhanden	Stoff	136 PS (100 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Ja (digital)	Scheckheft lückenhaft	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.749 ccm	liegt vor	141.033km	03/2026
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6d-Temp	2	4/5	Schaltgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
07/2020	Weiß	3	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	168g/km (NEFZ)		6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts


(4 mm)


(4 mm)


(4 mm)


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	1010 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	300 	Heckklappe	160
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Radio Display ohne Funktion!

Zusatzinformationen

Sitzbezüge vorhanden, Schaden nicht auszuschließen!

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Adaptives Bremslicht
• Außenspiegel asphärisch, beide	• Außentemperaturanzeige
• BlueEfficiency-Paket	• Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
• Deckenleuchte im Laderaum	• Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
• Frontscheibe mit Scheibenantenne	• Generator 185 A
• Getränkehalter hinten	• Getränkehalter vorn
• Haltegriff Beifahrerseite	• Handschuhfach abschließbar
• Karosserie/Aufbau: Kasten Standard	• Karosserie/Aufbau: lang
• Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste	• Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr.
• Motor 1,7 Ltr. - 100 kW CDI KAT	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS	• Radstand 3200 mm
• Rückspiegel innen	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
• Verkleidung Fenstersäulen	• Wartungsintervall-Anzeige Assyst
• Zul. Gesamtgewicht 2,80 t	• Befestigungsschienen für Dachträger

- | | |
|--|---|
| • Fensterheber elektrisch 2-fach | • Lastenverankerung / Verzurrösen |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch | • Verzurrstienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen |
| • Mercedes-Benz Notrufsystem | • 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Airbag Beifahrerseite | • Airbag Fahrerseite |
| • Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent) | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Bremsassistent | • Bremssystem mit ABS+ASR |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) |
| • Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Gurtstraffer | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Tagfahrlicht | • Partikelfilter |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe 6-Gang - FSG |
| • Servolenkung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rawson |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz plus (mit ebener Sitzfläche) |
| • Vlies-Batterie 92 Ah | • Zweiwege Lautsprecher vorn |
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas | • Wärmeschutzverglasung |
| • Laderaumtrennwand durchgehend mit Schiebefenster | • Laderaumtrennwand mit Fenster |
| • Audiosystem Audio 10 (Radio mit CD-Player) | • Klimaanlage geregelt (Tempomatik) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)