



Hyundai ix35 Style AWD

EZ 07/2013 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 126.084km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 33***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung ix35 Style AWD [AT - SUV5 2.0 CRDI DPF EU5, Style AWD, 2010 - 2010]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJU81VDCJ267272	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 126.084km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 117.192km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 189g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(9 mm)	(9 mm)	(8 mm)	(8 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	100 	Kotflügel vorne rechts	105 
Türe hinten links	230 	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	530 	Seitenteil hinten rechts	240 
Motorhaube	210 	Heckklappe	105 
Dach	120 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Ungleiches Fahrwerkniveau;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- City-Paket
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar

- | | |
|---|---|
| • Heckscheibenwischer | • Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte |
| • Hochtöner | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik | • Kopf-Airbag-System |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Leseleuchte |
| • Leuchtweitenregelung | • Licht-aus-Automatik |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CRDi KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM BLACK |
| • Radstand 2640 mm | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rußpartikelfilter | • Rückfahrkamera |
| • Rückfahrwarner, 4 Sensoren | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzheizung hinten |
| • Sitzheizung vorn | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Traktionskontrolle (TCS) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












[illegible]

The image shows an open book with two pages of a 'Sachverständigen' (Expert) form. The pages contain handwritten information for a vehicle inspection. The left page has a license plate '102336', a VIN '1000033', and an engine number '1000033'. The right page has a license plate '102336', a VIN '1000033', and an engine number '1000033'. The form is from a German vehicle inspection station, 'HYUNDAI'.


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)