



BMW xDrive 20 d Advantage

EZ 04/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 183.705km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 61***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 20 d Advantage [DE - SUV5 xDrive20d EU6, Advantage, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAJJ11050EF64817	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 183.705km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 150.152km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	115	Heckklappe	120
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Advantage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Laderaumboden faltbar
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armauflage vorn
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Harnstofftank (SCR): 12,5 Ltr.
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kraftstofftank: vergrößert
- Laderaumboden variabel
- Multifunktion für Lenkrad

- | | |
|---|---|
| • NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II | • Parkbremse elektrisch |
| • Radstand 2670 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Service-System: Remote Services |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Außenspiegel-Paket | • Business-Paket |
| • Fahrassistent-System: Park-Assistent | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Lenkrad heizbar | • Navigationssystem: Navigation (USB) |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Rückfahrkamera |
| • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)