



Volkswagen Polo Match

EZ 11/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 128.746km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 08***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Match [DE - LimS3 1.4 EU5, Match, 2012 - 2013]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZDY115472	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 128.746km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 108.230km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2012	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm) Kratzer	(4 mm)	(4 mm) Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Zwei Felgen verkratzt;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; sichtbare Korrosionsansätze an Fahrwerk und Abgasanlage;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic

- | | |
|--|--|
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Kühlergrill schwarz mit Chromleisten |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Motor 1,4 Ltr. - 63 kW MPI | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rücksitzbank / Lehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze: Sportsitze |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger lackiert |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Winter-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Sitzheizung vorn | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLUE



Sonderausstattung


- | | |
|-----------------------|----------------|
| • Metallic-Lackierung | • Tagfahrlicht |
|-----------------------|----------------|


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














30.11.2012	0603	AB	APO001388	2	1	63/5000	177
M1		AB		3970-4074		1682	
WWWZZZ6RZDY115472			4	1438-1500		1070	
VOLKSWAGEN, VW				-	50	-	
6R				139	1550	1550	
ABCGGB				830	770	-	
FM5FM52T088LLNVR07MG				830	770	-	
-				139	3750	73	
POLO				1000	530	5	-
VOLKSWAGEN-VW				175/70 R14 84T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				175/70 R14 84T			
Schräghecklimousine				-			
715/2007*566/2011F				Blau		5	
EURO5;F;PVC; M, N1 I				e1*2001/116*0510*14			
Benzin				27.08.2012		K	ED454055
0001		35F0	1390	-			
F.1/F.2:+35 U. 7.2/8.2+25 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1200 B							
IS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2585KG*VW.AHK LT.							
EGTG*							



Europäische Gemeinschaft Bundesrepublik Deutschland Zulassungsbescheinigung Teil I																																							
30.11.2012	30.11.2012																																						
LANDRATSW. ZWICKAU ZULASSUNGSBEZIRK STADT ZWICKAU	STADT ZWICKAU																																						
E D 454055																																							
<table border="1"> <tr> <td>VOLKSWAGEN, VW</td> <td>0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000</td> </tr> <tr> <td>6R</td> <td>0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000</td> </tr> <tr> <td>WWWZZZ6RZDY115472</td> <td>0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000</td> </tr> <tr> <td>POLO</td> <td>0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000</td> </tr> <tr> <td>VOLKSWAGEN, VW</td> <td>0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000</td> </tr> <tr> <td>6R</td> <td>0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000</td> </tr> <tr> <td>FM5FM52T088LLNVR07MG</td> <td>0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000</td> </tr> <tr> <td>POLO</td> <td>0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000</td> </tr> <tr> <td>VOLKSWAGEN-VW</td> <td>0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000</td> </tr> <tr> <td>Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.</td> <td>0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000</td> </tr> <tr> <td>Schräghecklimousine</td> <td>0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000</td> </tr> <tr> <td>715/2007*566/2011F</td> <td>0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000</td> </tr> <tr> <td>EURO5;F;PVC; M, N1 I</td> <td>0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000</td> </tr> <tr> <td>Benzin</td> <td>0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000</td> </tr> <tr> <td>0001</td> <td>0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000</td> </tr> <tr> <td>F.1/F.2:+35 U. 7.2/8.2+25 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1200 B</td> <td>0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000</td> </tr> <tr> <td>IS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2585KG*VW.AHK LT.</td> <td>0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000</td> </tr> <tr> <td>EGTG*</td> <td>0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000</td> </tr> </table>		VOLKSWAGEN, VW	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000	6R	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000	WWWZZZ6RZDY115472	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000	POLO	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000	VOLKSWAGEN, VW	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000	6R	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000	FM5FM52T088LLNVR07MG	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000	-	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000	POLO	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000	VOLKSWAGEN-VW	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000	Schräghecklimousine	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000	715/2007*566/2011F	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000	EURO5;F;PVC; M, N1 I	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000	Benzin	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000	0001	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000	F.1/F.2:+35 U. 7.2/8.2+25 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1200 B	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000	IS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2585KG*VW.AHK LT.	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000	EGTG*	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000
VOLKSWAGEN, VW	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000																																						
6R	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000																																						
WWWZZZ6RZDY115472	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000																																						
POLO	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000																																						
VOLKSWAGEN, VW	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000																																						
6R	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000																																						
FM5FM52T088LLNVR07MG	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000																																						
-	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000																																						
POLO	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000																																						
VOLKSWAGEN-VW	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000																																						
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000																																						
Schräghecklimousine	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000																																						
715/2007*566/2011F	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000																																						
EURO5;F;PVC; M, N1 I	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000																																						
Benzin	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000																																						
0001	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000																																						
F.1/F.2:+35 U. 7.2/8.2+25 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1200 B	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000																																						
IS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2585KG*VW.AHK LT.	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000																																						
EGTG*	0010 000000 001000 0000 0000 0000 0000																																						

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Klarlack löst sich



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)