



Renault Modus Authenticque

EZ 11/2004 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 177.228km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 44***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Modus Authenticque		
Kategorie Limousine	FIN VF1JP0V0532621791	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 177.228km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 88 PS (65 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2004	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 163g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Verformung



(4 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	95	Heckklappe	100
Dach	125		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrtür geht nur von innen auf


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 1-K-Klebeset - SP-Kit	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Ausstattungs-Niveau E1 (siehe Typenschild B-Säule)	• Außenspiegel mech. von innen verstellbar
• Batterie 55 Ah	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Fensterheber elektrisch vorn	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Reifen 185/60 R15 ..H
• Rücksitzbank verschiebbar	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Servolenkung
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Trommelbremse hinten	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Original Fahrzeug Farbe: GRÜN COTTAGE	



Sonderausstattung


- | | |
|--|----------------------------------|
| • Ausstattungs-Niveau EA1 (siehe Typenschild B-/C-Säule) | • Getriebe 5-Gang |
| • Klimaanlage | • Motor 1,6 Ltr. - 65 kW 16V KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Getriebe 5-Gang |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle)



Rad (Verformung)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)