

MAXUS EDELIVER 9 KASTEN (08.2021->) L2H2 3,5T 150 KW ELEKTROMOTOR 150 KW (CONT. 70 KW) KASTEN HOCHRAUM STANDARD

VIN: LSH14J7CXNA169698



Beschreibung

	Zulassungsdatum	Laufleistung
	24/05/2023	104004 km
Farbe	Jahr	Polster
-	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
-	-	-


Bewertungsdetails


Bewertungsort
AKB Zörbig




Mängel


#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
002	Felge / Vorne Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "	Rost	Lackieren
			

003	Felge / Hinten Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "	Rost	Lackieren
 			
004	Felge / Hinten Links Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "	Rost	Lackieren
 			
005	Felge / Vorne Links Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "	Rost	Lackieren
 			
006	. / -	Beklebt	Akzeptabel
   			
007	Stoßfänger unterhalb / Vorne	Kratzer	Smart Repair
 			
008	Motorhaube / -	Delle	Smart Repair
 			
009	Kotflügel / Vorne Links	Delle	Akzeptabel
010	Türeinstieg / Vorne Links	Abgewetzt	Lackieren

				
011	Fußmatten / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen	
				
012	Seitenwand / Unten Hinten Links ¹ Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren	
				
013	Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Links	Kratzer	Akzeptabel	
014	Stoßfänger / Hinten Lackiert : Nein	Gebrochen	Ersetzen	
				
015	Zierleiste Heckklappe / Unten Links Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Smart Repair	
				
016	Zierleiste Heckklappe / Unten Rechts Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Smart Repair	
				
017	Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren	

				
018	Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten	Fehlt	Ersetzen	
				
019	Holzboden / Hinten	Kratzer	Akzeptabel	
				
020	. / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen	
				
021	Heckleuchte / Links	Gebrochen	Ersetzen	
				
022	Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts Verchromt : Nein	Kratzer	Smart Repair	
				
023	Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Smart Repair	

			
024	Schweller / Hinten Rechts ²	Delle	Reparieren
			
			
025	Seitenwand / Oben Hinten Rechts Mit Fenster : Nein	Kratzer	Polieren
			
026	Tür / Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Smart Repair
			
027	Tür / Oben Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren
			
028	Schweller / Rechts	Delle	Akzeptabel
029	Einstiegleiste / Rechts Lackiert : Nein	Gebrochen	Ersetzen
			

030	Türeinstieg / Rechts ³	Delle	Reparieren
    			
031	Abdeckung / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren
 			
032	Tür / Vorne Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren
      			
033	Türzierleiste / Vorne Rechts Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Akzeptabel
034	Außenspiegelkappe / Rechts	Kratzer	Smart Repair
 			
035	Türeinstieg / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel
036	Armaturenbrett / Vorne Rechts Bezugsmaterial : Kunststoff	Kratzer	Smart Repair
  			

037	Stoßfänger oberhalb / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
038	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
039	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
040	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
041	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel
042	Abdeckung Abschleppöse / Hinten Lackiert : Nein	Fehlt	Ersetzen



1 + Kratzer
2 +Rost
3 + Rost

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
☐ Hutablage
☐ Laderaumabdeckung
☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Ersatzrad
☒ In-Car-Werkzeuge
☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
☒ Serviceheft
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
☐ Kompressor Nothilfe
☐ Pannenset
☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm
Vorne Rechts	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm
Hinten Links	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Rechts	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten	HANKOOK	235 / 65 / 16 / Sommer	8 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Lauffeistung



Spare Tyre



Vin




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Warnleuchte Inspektion / Fehlt




Felge / Vorne Rechts / Rost



Felge / Vorne Rechts / Rost



Felge / Hinten Rechts / Rost



Felge / Hinten Rechts / Rost



Felge / Hinten Links / Rost



Felge / Hinten Links / Rost



Felge / Vorne Links / Rost



Felge / Vorne Links / Rost



./ - / Beklebt



./ - / Beklebt



./ - / Beklebt



./ - / Beklebt



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer




Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt




Fußmatten / Vorne Links / Gebrochen



Fußmatten / Vorne Links / Gebrochen



Seitenwand / Unten Hinten Links / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Links / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen




Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Zierleiste Heckklappe / Unten Links / Kratzer



Zierleiste Heckklappe / Unten Links / Kratzer



Zierleiste Heckklappe / Unten Rechts / Kratzer



Zierleiste Heckklappe / Unten Rechts / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Delle




Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Fehlt



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Fehlt



Holzboden / Hinten / Kratzer




Holzboden / Hinten / Kratzer




./Hinten Rechts / Gebrochen



./Hinten Rechts / Gebrochen






Tür / Rechts / Delle



Tür / Oben Rechts / Delle



Tür / Oben Rechts / Delle




Tür / Oben Rechts / Delle



Tür / Oben Rechts / Delle



Einstiegleiste / Rechts / Gebrochen



Einstiegleiste / Rechts / Gebrochen



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle




Türeinstieg / Rechts / Delle




Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Abdeckung / Vorne Rechts / Kratzer



Abdeckung / Vorne Rechts / Kratzer




Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle




Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle




Tür / Vorne Rechts / Delle



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Armaturenbrett / Vorne Rechts / Kratzer



Armaturenbrett / Vorne Rechts / Kratzer



Armaturenbrett / Vorne Rechts / Kratzer



Abdeckung Abschleppöse / Hinten / Fehlt



Abdeckung Abschleppöse / Hinten / Fehlt