



WBAWA71010J002054

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	173.829 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	9 Monat(e)
Typ/Modell	3er Reihe	HU (Abgelesen aus ZBI)	11/2026
Fahrgestellnummer	WBAWA71010J002054	Leistung	125 kW
Hubraum	1.995 ccm	Zylinder	4
Erstzulassung	14.09.2007	Polster/Farbe	Leder / Braun
Letzte Wartung		Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell (Manuelles Getriebe)

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Hinterachse	Stoßdämpfer rechts (Anschlagpuffer) - porös / rissig - erneuern	
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung (Unter 12 Monate) - fällig - erneuern	
3	Interieur	Innenraum (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung	
4	Multimediasystem	Radio - ohne Funktion - Wertminderung	
5	Verglasung	Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern	
6	Instrumententafel	Kontrollleuchte (Werkstattprüfung erforderlich, Mehrkosten möglich) - leuchtet - durchführen	
7	Karosserie	Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	
2.Radsatz - 2.Radsatz (Sommerräder)	

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe (netto)	Wertminderung
1	Heck, Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts, Stoßfänger hinten, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	300,00 €

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	205/55 R16 91H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung: Airbag für Fahrer und Beifahrer, 2-stufig, Airbag: 2 Seitenairbags vorne, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Anti-Blockier-System (ABS), Anti-Blockier-System inkl. CBC, Armauflage vorn, Armlehne(n) vorne, Aussenspiegel Beifahrer elektrisch verstellbar, Aussenspiegel Fahrer elektrisch verstellbar, Außenspiegel beheizbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel und Waschdüsen beheizt, Außenthermometer, Beifahrerairbag, Blinkleuchten, weiß, Bordcomputer, Bordcomputer inkl. Außentemperaturanz., Bremsassistent, Bremsleuchte, zweistufig, Check-Control, Colorstreifen in Frontscheibe, Colorverglasung, Drehzahlmesser mit Energie-Control, Dy. Stabilitäts-Contr.(DSC) inkl.(DTC), Dynamische Brems-Control (DBC), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm), Fahrerairbag, Fensterheber, elektrisch vorn, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Getriebe: 6-Gang-Schaltung, Grundausrüstung '3er Coupe E92', Gurtstraffer hinten, Gurtstraffer vorne, Heckscheibenheizung mit Abschaltautomati, Innenleuchte mit Abschaltautomatik, Interieurleisten: Titan hell, Kindersitzbefestigung ISOFIX, Kopfairbags hinten, Kopfairbags vorne, Kopfstütze hinten, Mitte, Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn und hinten, Kopfstützen vorne, Lenkrad in Leder, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäule: mechanisch einstellbar, Leuchtweitenregulierung automatisch, Mittelarmlehne im Fond, Nebelscheinwerfer mit Chromring, Paket: Innenlicht, Paket: Nichtraucher, Personal Profile, Radiozubehör: AUX-Anschluss, Räderzubehör: Reifen Pannen Anzeige, Scheibenwaschdüsen beheizt, Scheinwerferreinigungsanlage, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sitz: Fondlehnen einzeln umklappbar, Sportlenkrad, Stoßfänger in Wagenfarbe, Traktionskontrolle, Verzurrrösen, Wegfahrsicherung (EWS IV), Wärmedämmende Verglasung, Wärmeschutzglas grün, rundum, Xenon Licht m. Scheinwerferreinigungsan., Xenon-Licht, Zentralverriegelung m. Diebstahlsicher.

Sonderausstattung: Ablagen allgemein, Ambiente Innenbeleuchtung, Armauflage vorn, verschiebbar, Ausstiegsleuchten, Automatische Umluft-Kontrolle, Automatisches Abblendlicht, Außenspiegel automatisch abblendend, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel mit Memory, Bodenbeleuchtung, CD-Spieler, Gepäckraumnetz, In.- und A.spiegel aut. abblend. i.V. CP, Innenraumluftfilter, Innenspiegel automatisch abblendend, Interieurleisten: Schwarz, hochglänzend, Klimaautomatik, Klimaautomatik mit Fondausströmern, Lackierung: Metallic, Leichtmetallfelgen/-räder 17", Lenkrad mit Radiobedienung, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Modellschriftzug - Entfall, mp3 Player, Multifunktionslenkrad, Paket: Ablagenpaket, Paket: Comfort, Paket: Lichtpaket, Paket: Raucher, Park Distance Control (PDC), hinten, Park Distance Control hinten, Polster Leder, Polster: Leder Dakota inkl. Sitzheizung, Radio, Radio: BMW Professional, Regensensor, Regensensor inkl.autom.Fahrlichtsteuer., Reifen mit Notlaufeigenschaften, Restwärmenutzung, Räder: LM 17" V-Speiche 188 mit Mischb., Schalt-/Wählhebel in Leder, Sitz: Sitzheizung vorn, Sitzheizung Beifahrer, Sitzheizung Fahrer, Steckdose, Tempomat

Bemerkungen

- Reparaturhistorie lag nicht vor.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	3er Reihe	Laufleistung (abgelesen)	173.829 km
Fahrgestellnummer	WBAWA71010J002054	Erstzulassung	14.09.2007

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	
Wertminderung aus Nachlackierungen (in den Kosten nicht enthalten) steuerneutral	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	215 µm
2	Heckklappe/-tür	321 µm
3	Motorhaube	210 µm
4	Seitenwand links	214 µm
5	Seitenwand rechts	533 µm
6	Tür vorne links	225 µm
7	Tür vorne rechts	222 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Pires'.

Unterschrift Sachverständiger (Fabian Costa Pires)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)




Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: FIN




Abbildung 10: Dokumente




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Hinterachse: Stoßdämpfer rechts (Anschlagpuffer) - porös / rissig - erneuern




Beschädigung #1: Hinterachse: Stoßdämpfer rechts (Anschlagpuffer) - porös / rissig - erneuern



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #3: Interieur: Innenraum (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #3: Interieur: Innenraum (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #4: Multimediasystem: Radio - ohne Funktion - Wertminderung



Beschädigung #5: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern




Beschädigung #5: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #5: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #6: Instrumententafel: Kontrollleuchte (Werkstattprüfung erforderlich, Mehrkosten möglich) - leuchtet -




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (Alle groben Beschädigungen) - beschädigt - Wertminderung

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts, Stoßfänger... hinten



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts, Stoßfänger hinten