



Nissan X-Trail Acenta

EZ 12/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 114.464km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 53***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung X-Trail Acenta		
Kategorie Geländewagen	FIN JN1JDAT32U0003039	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 114.464km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.618 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	160 
Türe hinten links	80	Türe hinten rechts	150 
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	80	Heckklappe	-
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Einparkhilfe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistentz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistentz-Paket Acenta
- Fahrassistentz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistentz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fernentriegelung Tankklappe
- Frontscheibe Verbundglas
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter

- | | |
|---|---|
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Kindersicherung |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Komfortsitz vorn links |
| • Komfortsitz vorn rechts | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen vorn verstellbar | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,6 Ltr. - 120 kW KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: WHITE |
| • Parkbremse elektrisch | • Radstand 2706 mm |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzbank verschiebbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen verchromt | • USB-Schnittstelle |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay und Google Services | • Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor |
| • Betätigung Heckklappe/-Deckel elektrisch | • Dachreling silber |
| • Metallic-Lackierung | • Panorama-Glasdach |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Rückfahrkamera |
| • Schließ-/Startsystem intelligent key | • Start-Stop-Knopf |
| • Style-Paket | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)