



Fiat 500 Street

EZ 10/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 110.898km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung 500 Street [AT - LimS3 0.9 TwinAir EU5, Street, 2012 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN ZFA31200000872491	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.898km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 875 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 92g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	125	Heckklappe	105
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel verchromt
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Fernbedienung Radio / Blue & Me

- | | |
|---|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Motor 0,9 Ltr. - 63 kW KAT |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Original Fahrzeug Farbe: COLORE ESTERNO (Vesuvio Schwarz) |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Tankdeckel abschließbar | • Tasche an Sitz vorn rechts |
| • USB-Schnittstelle | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) |
| • Elektron. Traktionskontrolle | • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe |
| • Fahrassistenz-System: Bremsassistent | • Metallic-Lackierung |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Nebelscheinwerfer |
| • Vorrüstung für mobiles Navigationssystem | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch, Delle)



Motorhaube (Riss/Bruch, Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Verformung)



Schweller links (Rost, Verformung)



Schweller links (Rost, Verformung)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Steinschlag, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Steinschlag, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag, Rost)



Heckklappe (Rost, Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Rost, Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Rost, Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)