



Renault Captur Dynamique

EZ 09/2014 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 139.706km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 80***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Captur Dynamique [AT - SUV5 1.2 TCe 120 EU5, Dynamique, 2013 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF12R401E50242323	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 139.706km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 130.920km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2014	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben, Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	200 	Heckklappe	110
Dach	230 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2-Farben-Lackierung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dach, Außenspiegel und A-Säule Kontrastfarbe
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber vorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Handschuhfach mit LED-Beleuchtung
- Heckscheibe heizbar
- Heckzierleiste Chrom
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Klimaautomatik-Paket	• Kopfstützen verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Licht- und Regensensor	• Look-Paket Chrom (außen)
• Look-Paket Chrom (innen)	• Mittelkonsole
• Motor 1,2 Ltr. - 88 kW TCE	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: BEIGE HNK + BLACK GNE	• Radstand 2606 mm
• Rücksitz geteilt/klappbar	• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Rücksitzbank verschiebbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten mit Chromeinlage	• Servolenkung elektrisch
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zip Collection (abnehmbar)
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
• Untersteuerungskontrolle (USC)	• Vorbereitung Telefon
• Wegfahrsperr	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Außenspiegel elektr. anklappbar	• City-Paket
• Einparkhilfe hinten	• Metallic-Lackierung
• Reserverad als Notrad	• Sitzheizung vorn
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)