



Volkswagen Golf Plus Trendline

EZ 06/2009 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 57.407km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 38***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Trendline [DE - LimS5 1.6 EU5, Trendline, 2009 - 2010]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZAW508992	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 57.407km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 176g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	60	Kotflügel vorne rechts	60
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Service/Wartung fällig; Türdichtung Hinten links defekt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Ablagefach am Dachhimmel
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel lackiert	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsassistent	• Bremsbelagverschleissanzeige
• Dachreling	• Doppeltonhorn
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 5-Gang
• Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Innenspiegel abblendbar
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Klimaanlage Climatic	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz	• Lenkrad (3 Speichen)

- | | |
|--|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn |
| • Motor 1,6 Ltr. - 75 kW | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Rücksitzbank / Lehne geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung grün getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher) |
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend) |
| • Lautsprecher (4) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









The image shows an open Volkswagen Service Manual (Teil 1) with two pages visible. The left page is titled 'Teil 1: Servicecheck' and contains a table for 'Servicecheck' with columns for 'Beschreibung', 'Werkstoff', 'Menge', and 'Anzahl'. The right page is titled 'Teil 2: Servicecheck' and contains a table for 'Servicecheck' with columns for 'Beschreibung', 'Werkstoff', 'Menge', and 'Anzahl'. The manual is placed on a dark surface, and a yellow circular object is visible in the background.

A black leather wallet is open, lying on a grey textured car seat. Inside the wallet, a car key with a silver fob and a white tag is visible. Next to the key is a small, folded piece of paper. The wallet also contains a car manual with a blue cover featuring a car illustration. A green folder is partially visible in the background.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)




Türe hinten links (Anderer Schaden): Türdichtung Hinten links defekt



Türe hinten links (Anderer Schaden): Türdichtung Hinten links defekt



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Schweller links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)