



Mercedes-Benz E 220 d 4Matic

EZ 06/2018 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 266.533km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 82***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 220 d 4Matic [DE - Kb5 E 220 d EU6d-T, 4Matic Avantgarde, 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2132051A501628	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 266.533km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 194 PS (143 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am 01/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	140
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thematic 2-Zonen)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- PRE-SAFE-System
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP

- | | |
|--|---|
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Servolenkung |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Seitenschweller Wagenfarbe |
| • Dachreling (Aluminium) | • Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control) |
| • Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) |
| • Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung) |
| • Audio-Navigationssystem: COMAND Online | • Ausstattungs-Paket: Business |
| • Avantgarde Interieur | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Feuerlöscher | • Fzg. ohne Modellbezeichnung |
| • Innenhimmel Macchiato-Beige | • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) |
| • Metallic-Lackierung | • Multibeam LED |
| • Multifunktions-Telefonie | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitzbezug / Polsterung: Leder, 2-farbig |
| • Sitze vorn: Klimatisierung | • Sitzheizung hinten |
| • Surround-System Burmester | • Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion |
| • USB-Anschluss im Fond | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig |
| • Zusatzheizung | • Touchpad (Mittelkonsole) |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Park-Paket |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Rückfahrkamera |
| • Scheinwerfer LED High Performance | • Smartphone integriert |
| • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Sitzheizung vorn | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Zeituhr (Analog) |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Ambiente-Beleuchtung | • Brillenfach im Dachhimmel integriert |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Lenkrad (Leder Nappa) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus | • Induktionsladeschale für Smartphone |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













26.06.2018		1943		C5000017 X		143/3600		1907	
M1		AC		5005		1884		1875, 1875	
W00013051A01808		5		1884		1875, 1875		1875, 1875	
MERCEDES-BENZ		R105		122		2515		2515	
U21411		1190		1355		1355		1355	
C25A190A		78		2856		72		72	
E 220 D 4M		1100		751		5		14	
DAIMLER AG		245/45 R18 100Y XL		275/40 R18 103Y XL					
Fz.z. Park, Berl. h. 8 Stg.									
Kilometerstand		715000		2017/134140					
EURO6 WLTP-A01P1C1 M. N1.1		a1*2007/96/1560*09		09.08.2018		11		HF332234	
0000		H		H		H		H	
ACRHLHFE-CQ2W-14373-9-2-129 B ANH.BETR.STUFE PM SAB.TA									
O.BASTIA, FZ.ZST BEI WERKSBEITIG MONTERT ANH.U.ESP.M.SPE									
Z.FAHREIN.STAB.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO.100 KM/H GEM.S.AEND									
VO.Z.S.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET									

Handwritten: Eulert

UFA Garmisch-Partenkirchen
Zulassungsfahrer
Olympische 10
02467 Garmisch-Partenkirchen
9950

201 31149

Finanzliche Gesellschaft
Bankengruppe Deutsche
Zulassungsfahrer
Zulassungsfahrer

HF332234

201 31149



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)