



Mini Clubman One

EZ 11/2017 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 64.580km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman One [DE - Kb5 One 1.5 EU6, One, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WMWLU910X02G77999	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 64.580km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 56.850km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 122g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(3 mm)

Hinten rechts



(3 mm)

Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Reifenschäden: Felgen sind verschrammt

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	175 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	205 	Heckklappe	125
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsenergie-Rückgewinnung
- Dachhimmel Satellite Grey
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Exterieurumfänge Side-Scuttles mit integrierten Blinkern
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer

- | | |
|---|---|
| • Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey | • Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Kopfstützen | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Leuchtweitenregelung | • Licht- und Regensensor |
| • Motor 1,5 Ltr. - 75 kW 12V | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Parkbremse elektrisch |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework | • Sonderlackierung Moonwalk Grey Metallic |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe innen verchromt | • USB-Schnittstelle |
| • Warndreieck | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralinstrument mit LED-Ring |
| • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Original Fahrzeug Farbe: MOONWALK GREY | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display) | • Ausstattungs-Paket: Pepper |
| • Außenspiegel Wagenfarbe | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • MINI Connected (Schnittstelle) | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Sicht-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC) |
| • Licht-Paket | • Excitement-Paket |
| • Ablage-Paket | • Nebelscheinwerfer |
| • Armauflage vorn | • Fußmatten Velours |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Komfortzugang (Schließ-/Startsystem) | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Frontscheibe heizbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)