



BMW 335 i

EZ 11/2006 | Coupé | Benzin | Schaltgetriebe | 312.122km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 25***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 335 i [DE - Cp2 335 i EU4, 2006 - 2010]		
Kategorie Coupé	FIN WBAWB71000PG13979	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 312.122km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 306 PS (225 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.979 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 176.901km	Letzter Service am 05/2017
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2006	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 228g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)
	Kratzer		Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Reifenschäden: Teilweise Kratzer			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	380 	Beifahrertür	260 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	400 	Seitenteil hinten rechts	145 
Motorhaube	275 	Heckklappe	140 
Dach	130 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Schwergängig;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Armauflage vorn	• Außenspiegel elektr. verstellbar
• Außenspiegel heizbar	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Blinkleuchten Weiß	• Bordcomputer
• Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)	• Check-Control-System
• Chrome-Line Exterieur	• Drehzahlmesser
• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	• Fahrwerk tiefergelegt
• Fensterheber elektrisch	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Getriebe 6-Gang	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 2-türig	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Mittelarmlehne hinten
• Motor 3,0 Ltr. - 225 kW 24V	• Nebelscheinwerfer
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reifenpannen-Anzeige
• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung	• Sport-Fahrwerk (M-Technic)
• Sportliche Fahrwerksabstimmung	• Sportsitze vorn
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Xenon-Scheinwerfer | • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor |
| • Außentemperaturanzeige | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Audio-Navigationssystem Professional | • Fußmatten Velours |
| • Klimaautomatik erweiterter Umfang | • Licht- und Regensensor |
| • Metallic-Lackierung | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend | • Sitzheizung vorn |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











29.11.2006	0005	AFF00008	02	01	0225/05800	250
M1	AD		04580-04580	1782-1782		
WBAWB71000PG13979	3		1395-1395	01600-01600		
BMW			-	00075	-	
392C			228	002005	002005	
WB71			00960	01080	-	
01			00960	01080	-	
			88	04350	73	
			01700	0750	004	-
3ER REIHE			225/45 R17 91W			
BAYER.MOT.WERKE-BMW			255/40 R17 94W			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.						
COUPE						
70/220*2003/76B						
EURO 4						
BENZIN						
0001	0462	02979				
F.1/F.2: 2080 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1195 B.ANHÄNGE						
BETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*0.1:1800 BIS 8% STEIG.*SOMMER-						
UND WINTERBEREIFUNG NUR AUF GUB- ODER SCHMIEDE-IM RAD						
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.11.2006						

Sammlung der Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbefreiung Teil II

V5961232

1. 01.01.2014

2. 01.01.2014

3. 01.01.2014

4. 01.01.2014

5. 01.01.2014

6. 01.01.2014

7. 01.01.2014

8. 01.01.2014

9. 01.01.2014

10. 01.01.2014

11. 01.01.2014

12. 01.01.2014

13. 01.01.2014

14. 01.01.2014

15. 01.01.2014

16. 01.01.2014

17. 01.01.2014

18. 01.01.2014

19. 01.01.2014

20. 01.01.2014

21. 01.01.2014

22. 01.01.2014

23. 01.01.2014

24. 01.01.2014

25. 01.01.2014

26. 01.01.2014

27. 01.01.2014

28. 01.01.2014

29. 01.01.2014

30. 01.01.2014

31. 01.01.2014

32. 01.01.2014

33. 01.01.2014

34. 01.01.2014

35. 01.01.2014

36. 01.01.2014

37. 01.01.2014

38. 01.01.2014

39. 01.01.2014

40. 01.01.2014

41. 01.01.2014

42. 01.01.2014

43. 01.01.2014

44. 01.01.2014

45. 01.01.2014

46. 01.01.2014

47. 01.01.2014

48. 01.01.2014

49. 01.01.2014

50. 01.01.2014

51. 01.01.2014

52. 01.01.2014

53. 01.01.2014

54. 01.01.2014

55. 01.01.2014

56. 01.01.2014

57. 01.01.2014

58. 01.01.2014

59. 01.01.2014

60. 01.01.2014

61. 01.01.2014

62. 01.01.2014

63. 01.01.2014

64. 01.01.2014

65. 01.01.2014

66. 01.01.2014

67. 01.01.2014

68. 01.01.2014

69. 01.01.2014

70. 01.01.2014

71. 01.01.2014

72. 01.01.2014

73. 01.01.2014

74. 01.01.2014

75. 01.01.2014

76. 01.01.2014

77. 01.01.2014

78. 01.01.2014

79. 01.01.2014

80. 01.01.2014

81. 01.01.2014

82. 01.01.2014

83. 01.01.2014

84. 01.01.2014

85. 01.01.2014

86. 01.01.2014

87. 01.01.2014

88. 01.01.2014

89. 01.01.2014

90. 01.01.2014

91. 01.01.2014

92. 01.01.2014

93. 01.01.2014

94. 01.01.2014

95. 01.01.2014

96. 01.01.2014

97. 01.01.2014


98. 01.01.2014

99. 01.01.2014

100. 01.01.2014

Wartungsnachweise

29.11.2006	0005	AFF00008	02	01	0225/05800	250
M1	AD		04580-04580	1782-1782		
WBAWB71000PG13979	3		1395-1395	01600-01600		
BMW			-	00075	-	
392C			228	002005	002005	
WB71			00960	01080	-	
01			00960	01080	-	
			88	04350	73	
			01700	0750	004	-
3ER REIHE			225/45 R17 91W			
BAYER.MOT.WERKE-BMW			255/40 R17 94W			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.						
COUPE						
70/220*2003/76B						
EURO 4						
BENZIN						
0001	0462	02979				
F.1/F.2: 2080 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1195 B.ANHÄNGE						
BETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*0.1:1800 BIS 8% STEIG.*SOMMER-						
UND WINTERBEREIFUNG NUR AUF GUB- ODER SCHMIEDE-IM RAD						
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.11.2006						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Riss/Bruch)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)