



Opel Corsa Color Edition

EZ 09/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 155.619km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Color Edition [DE - LimS3 1.4 EU5, Color Edition, (Facelift) 2011 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0SDL08B6135121	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 155.619km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.398 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2011	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	195 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	120	Heckklappe	140
Dach	160		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Klappschlüssel defekt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bremsassistent
- Dach schwarz lackiert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten dunkel getönt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenkrad (Leder)
- Mittelkonsole Klavierlack
- Motor 1,4 Ltr. - 74 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Color Edition
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Geschw.-Überwachung
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Pedale Aluminium
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5

- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Seitenscheiben hinten (dunkel getönt)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Vorteils-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: MAGMAROT/FLAME RED
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sportsitze vorn
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- Funktions-Paket
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sommer-Paket
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Lenkrad heizbar
- Parkpilotsystem
- Klimaautomatik
- Innovations-Paket Komfort
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Winter-Paket
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad (Leder)
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Anderer Schaden): KlappSchlüssel defekt ;



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)