



Mercedes-Benz C 180 T Kompressor
BlueEfficiency

EZ 12/2009 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 209.573km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 T Kompressor BlueEfficiency [DE - Kb5 C 180 K BlueEff. EU4, Avantgarde, 2008 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2042451F449477	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 209.573km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.597 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2009	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 187g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(4 mm)

Kerben, Kratzer,
vehicle.damage-
label.porous

Vorne rechts



(4 mm)

Kerben, Kratzer,
vehicle.damage-
label.porous

Hinten links



(2 mm)

vehicle.damage-
label.porous,
Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Hinten links



(2 mm)

Kerben, Kratzer,
vehicle.damage-
label.porous

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Reifen: Bordsteinschäden



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	95	Heckklappe	85
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Drehknopf Mittelkonsole ohne Funktion.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Adaptives Bremslicht	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Ausstattung BlueEfficiency	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsassistent	• Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
• Drehzahlmesser	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Getriebe Automatik - (5-Stufen)
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik (Thermatic)
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kopfstützen vorn NECK-PRO	• Kraftstofftank: vergrößert
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Mittelarmlehne hinten mit Fach
• Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT	• Nebelscheinwerfer
• Reifendruckwarner	• Reiserechner
• Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Verglasung getönt
• Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung	• Dachreling (Aluminium)
• Innenausstattung: Zierteile Aluminium	• Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico

- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder

- Tempomat

- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion

- Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS



Sonderausstattung

- Ascher anstelle Ablagefach

- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)

- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)

- Scheibenwaschanlage beheizt

- Sitzheizung vorn

- Außenspiegel elektr. anklappbar

- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS

- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)

- Reserverad als Notrad

- Scheibenwischer mit Regensensor

- Spiegel-Paket

- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben, Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben, Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben, Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben, Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kerben, Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben, Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben, Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Bedienelement Drehregler Defekt