



Nissan Cube Basis

EZ 11/2010 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 133.398km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Cube Basis [AT - Van5 1.6 EU5, 2010 - 2010]		
Kategorie Van	FIN JN1TBAZ12U0000373	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 133.398km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2024 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(8 mm)

(8 mm)

(8 mm)

(8 mm)



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	70	Kotflügel vorne rechts	70
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	1350 	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	80	Heckklappe	80
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









9	Antragsteller ist:	Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis
10	Veränderungsbezeichnung:	D1
11	PIN	JN1TBZA12U0000373
17	Ermöglichte Zulassung ab:	29.11.2010
18	Zulassungsgrundlage:	EG-Betriebsbescheinigung
19	Gewerbenummer:	e13-2007/48/1059/01
27	Nachrichte Code	
37	Klassen / Fahrzeug:	M1/Personenkraftwagen
38	Marken:	NISSAN
39	Handelsbezeichnung:	Nissan Cube
40	Typ/fertigstellungsnummer:	ZTDJA01
422	Inhalt der Vorüberlassungen:	2
424	Anlage:	
Der/Die Überwachungsstellenbestätigung ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Gewerbezeugnisses		

... ..


Hinzu für Erleichterung der Abmahlung/Aufhebung der Zulassung
(sonst keine Eintragung angeht, ist die Zulassung schuldig)

ABCEMOLEIT

20. Feb. 2025

Abmeldung des ABCEMOLEIT der
DPCA Garmisch-Partenkirchen AG
4520 Berlin, Telefon 33
für die DPA Garmisch



[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle, Rost)



Beifahrtür (Kratzer, Delle, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Rost)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Rost)



Dach (Delle, Kratzer)



Dach (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Rost, Lackschaden)




Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)