



## Mercedes-Benz E 220 CDI BlueEfficiency

EZ 05/2015 | Coupé | Diesel | Automatikgetriebe | 152.223km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 47\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

|                               |                                                                                    |                                 |                         |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Hersteller                    | Typ/Verkaufsbezeichnung                                                            |                                 |                         |
| Mercedes-Benz                 | E 220 CDI BlueEfficiency [DE - Cp2 E 220 CDI / d EU5, DPF, (Facelift) 2013 - 2014] |                                 |                         |
| Kategorie                     | FIN                                                                                | Kennzeichen                     | Laufleistung laut Tacho |
| Coupé                         | WDD2073021F282525                                                                  | -                               | 152.223km               |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden | Polster                                                                            | Leistung                        | Kraftstoff              |
| 08/2026 / Nicht Vorhanden     | Leder                                                                              | 170 PS (125 KW)                 | Diesel                  |
| Anzahl Schlüssel              | Serviceheft                                                                        | Scheckheftgepflegt              |                         |
| 2                             | Ja                                                                                 | Nein                            |                         |
| Hubraum                       | Bordmappe                                                                          | Letzter Service                 | Letzter Service am      |
| 2.143 ccm                     | liegt vor                                                                          | 110.840km                       | 03/2022                 |
| Emissionsklasse               | Sitze                                                                              | Türen                           | Getriebe-Typ            |
| Euro 5b                       | 4                                                                                  | 2/3                             | Automatikgetriebe       |
| EZ                            | Farbe                                                                              | Gesamtzahl der bekannten Halter |                         |
| 05/2015                       | Grau                                                                               | 2                               |                         |
| Importfahrzeug                | CoC Dokumente vorhanden                                                            | Land der letzten Zulassung      |                         |
| Kein Reimportfahrzeug         | Nein                                                                               | Deutschland                     |                         |
| Untypische Vornutzung         | CO2-Emissionen                                                                     |                                 | Kraftstoffverbrauch     |
| Keine                         | 119g/km (NEFZ)                                                                     |                                 | 4.5l/100km (NEFZ)       |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(5 mm)

Kerben,  
Kratzer

Vorne rechts



(5 mm)

Kerben,  
Kratzer

Hinten links



(9 mm)

Kerben,  
Kratzer,  
Riss/Bruch

Hinten rechts



(9 mm)

Kerben,  
Kratzer

## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                 | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 1600  | Beifahrertür             | 120                                                                                        |
| Kotflügel vorne links   | 120                                                                                      | Kotflügel vorne rechts   | 2000  |
| Türe hinten links       | -                                                                                        | Türe hinten rechts       | -                                                                                          |
| Seitenteil hinten links | 115                                                                                      | Seitenteil hinten rechts | 200   |
| Motorhaube              | 115                                                                                      | Heckklappe               | 90                                                                                         |
| Dach                    | 100                                                                                      |                          |                                                                                            |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Easy-Entry Funktion
- Einzelsitze hinten
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 2-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenhimmel schwarz
- Isofix-Kindersitz-System
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenkrad mit Multifunktion

|                                                         |                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten                      | • Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage                                     |
| • Modellpflege                                          | • Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT                                           |
| • Nebelscheinwerfer                                     | • Nebelschlussleuchte                                                       |
| • Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER                | • PRE-SAFE-System                                                           |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                            | • Reiserechner                                                              |
| • Rußpartikelfilter                                     | • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5                   | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa                                        |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                       | • Seitenairbag (Sidebag) vorn                                               |
| • Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)            | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite                          |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                | • Start/Stop-Anlage                                                         |
| • Tagfahrlicht LED                                      | • Tempomat                                                                  |
| • Tempomat mit Bremsengriff (Speedtronic)               | • Türgriffe außen Wagenfarbe                                                |
| • Vorrüstung Dachträgersystem                           | • Wegfahrsperre                                                             |
| • Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG               | • Zeituhr (Analog)                                                          |
| • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung |                                                                             |



## Sonderausstattung

|                                                                             |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| • Ablage-Paket                                                              | • Ascher anstelle Ablagefach                                           |
| • Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player) inkl. CD-Wechsler integriert    | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent                                 |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus                    | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent                         |
| • Fußmatten Velours                                                         | • Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum                                       |
| • Getränkehalter vorn (doppelt)                                             | • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)                   |
| • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten                                          | • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) |
| • Metallic-Lackierung                                                       | • Navigationsmodul Becker MAP Pilot                                    |
| • Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)                | • Scheibenwaschanlage beheizt                                          |
| • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) | • Sitzbezug / Polsterung: Leder                                        |
| • Sitzheizung vorn                                                          | • Sport-Fahrwerk                                                       |
| • Sport-Paket Exterieur (Rad-/Technik-Paket)                                | • Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot                      |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig             |                                                                        |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos




















|                                                        |      |          |                    |            |          |
|--------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|------------|----------|
| 20.05.2015                                             | 1315 | BOF00471 | 02                 | 0125/04200 | 234      |
| MI                                                     | AD   |          | 04746              | 1786       |          |
| WDD2073021F282525                                      |      |          | 1397               | 01715      |          |
| MERCEDES-BENZ                                          |      |          |                    |            |          |
| Z07                                                    |      |          | 00075              | 002185     | 002185   |
| Z352M0                                                 |      |          | 01115              | 01115      |          |
| WZBBB412                                               |      |          | 01115              | 01115      |          |
|                                                        |      |          | 76                 | 03150      | 70       |
| S 220 CDI                                              |      |          | 01800              | 0750       | 004      |
| DAIMLER (D)                                            |      |          | 235/40 R18 91V     |            |          |
| FB-2-PERS-BNF-B: 8 SPL.                                |      |          | 255/35 R18 94V XL  |            |          |
| COUPE                                                  |      |          |                    |            |          |
| 715/2007*195/2013                                      |      |          |                    |            | GRAU     |
| EURO5:J;FI/CI: M, N1 I                                 |      |          | 01*2001/116*050217 |            |          |
| DIESEL                                                 |      |          | 21.11.2013         |            | RG679323 |
| 0002                                                   | 3500 | 02143    |                    |            |          |
| P.4: 3000-4200*F.1/F.2:2220 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:1190 B |      |          |                    |            |          |
| .ANH.BETR.*WW.AHK LT.GIG*FZ 1ST PKI WKKSSSEITIG MONTE  |      |          |                    |            |          |
| ERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STAB .SYST.F.ANH.BETR.F.I |      |          |                    |            |          |
| EMPO 100 KM/H GEN.5.AEND.VO.2.9 A/SN.VO.2.STVO AUSGEST |      |          |                    |            |          |
| ATTET*STUFE PM5,AB 20.05.2015*DATUM ZUR EMISSIONSKLASS |      |          |                    |            |          |
| E: 20.05.2015*                                         |      |          |                    |            |          |





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)





Rad (Kerben, Kratzer)



Beifahrertür (Verformung)



Beifahrertür (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)