



Volkswagen Transporter Pritsche Doppelkabine

EZ 03/2014 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 260.479km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Pritsche Doppelkabine [DE - PrDK4 2.0 TDI EU5, 2011 - 2015]		
Kategorie Pritschenwagen	FIN WV1ZZZ7JZEX014706	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 260.479km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 114 PS (84 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 252.159km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 196g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	250 	Beifahrertür	240 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer:Kurbelwellendichtring undicht.Schwungrad klappert; Beim Geräusch: Klappern;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Laut Einlieferer:ABS-Sensor hinten rechts Fehler, ABS-Warnlampe sporadisch an; ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Außenspiegel mit Bügel
• Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
• Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts	• Getriebe 5-Gang
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard
• Motor 2,0 Ltr. - 84 kW TDI	• Nichtraucher-Paket
• Radstand 3400 mm	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheinwerfer H4
• Servolenkung	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr)
• Tagfahrlicht	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung	• Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
• Außenspiegel konvex, mit Bügel, links	• Außenspiegel konvex, mit Bügel, rechts



Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 210 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)
- Heckscheibe heizbar
- Reserverad in Fahrbereifung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)




Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Rost)




Motorhaube (Verformung)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Delle)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Verformung)



Schweller links (Rost, Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)




Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)