

Maxus

VIN: LSH14J7C8PA105615




Beschreibung

			Zulassungsdatum 09/11/2023	Laufleistung 84403 km
Farbe -	Jahr -	Polster -		
Anzahl der Türen -	Anzahl der Sitze -	Generation -		

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Zörbig

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
002	Felge / Vorne Links Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "	Rost	Lackieren
			

003	Felge / Hinten Links Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "	Rost	Lackieren
 			
004	Felge / Hinten Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "	Rost	Lackieren
 			
005	Felge / Vorne Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "	Rost	Lackieren
 			
006	Entklebung / - ¹	Beklebt	Akzeptabel
   			
007	Antenne / -	Gebrochen	Ersetzen
   			
008	Motorhaube / -	Delle	Smart Repair
 			
009	Stoßfänger oberhalb / Vorne	Gebrochen	Ersetzen



010 Stoßfänger unterhalb / Vorne

Kratzer

Smart Repair



011 Stoßfängerhalter / Vorne Links

Defekt

Ersetzen



012 Blinker / Links

Gebrochen

Ersetzen



013 Kotflügel / Vorne Links
Mit Fenster : Nein


Delle

Akzeptabel

014 Tankdeckel / Vorne Links

Delle

Reparieren



015 Türeinstieg / Vorne Links

Abgewetzt

Lackieren



016 Fußmatten / Vorne Links

Gebrochen

Ersetzen





017

Dachholm / Vorne Links

Delle

Ersetzen



018

Dach / Vorne

Sonnendach : Nein

Delle

Ersetzen




019

Säule / Oben Hinten Links ²

Delle

Reparieren



020

Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Links

Kratzer

Akzeptabel

021

Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Oben Links

Kratzer

Lackieren



022

Stoßfänger / Hinten

Lackiert : Nein

Kratzer

Ersetzen



023 Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Rechts

Abgewetzt

Lackieren



024 Heckleuchte / Hinten Rechts

Gebrochen

Ersetzen



025 Heckklappe / Kofferraumtür / Oben Links
Mit Fenster : Nein

Rost

Lackieren



026 Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links
Mit Fenster : Nein

Delle

Akzeptabel

027 Spritzschutz / Hinten Rechts³

Gebrochen

Ersetzen




028 Stoßfänger / Hinten Rechts
Lackiert : Nein

Kratzer

Smart Repair



029	Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts ⁴ Verchromt : Nein	Delle	Ersetzen
  			
030	Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Smart Repair
  			
031	Türzierleiste / Rechts Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Smart Repair
  			
032	Schweller / Hinten Rechts Länge : Medium	Delle	Reparieren
    			
033	Seitenwand / Unten Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren
    			
034	Säule / Hinten Rechts ⁵	Delle	Reparieren



035

Dachholm / Hinten Rechts

Delle

Smart Repair




036

Dach / -
Sonnendach : Nein

Delle

Reparieren




037

Schweller / Rechts ⁶
Länge : Lang

Delle

Reparieren



038

Tür / Unten Rechts ⁷
Mit Fenster : Nein

Delle

Smart Repair



039

Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Rechts
Mit Fenster : Nein

Delle

Akzeptabel

040

Laderaum Boden / Rechts ⁸

Rost

Lackieren



041 Abdeckung / Vorne Rechts

Kratzer

Akzeptabel



042 Tür / Unten Vorne Rechts
Mit Fenster : Nein

Delle

Akzeptabel

043 Tür / Oben Vorne Rechts
Mit Fenster : Ja

Kratzer

Lackieren



044 Stoßfängerhalter / Vorne Rechts

Defekt

Ersetzen



045 Türeinstieg / Vorne Rechts

Abgewetzt

Lackieren



046 Motorhaube / -

Steinschlag

Akzeptabel

047 Windschutzscheibe / -

Steinschlag

Akzeptabel

048 Laderaum / Hinten

Kratzer

Akzeptabel

049 Laderaum / Hinten

Delle

Akzeptabel

050 Zierleiste Seitenwand / Vorne Rechts
Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair



051

Türzierleiste / Vorne Rechts

Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair



052

Logo Heckklappe / Kofferraumtür / -

Gebrochen

Ersetzen



- 1 .
- 2 D
- 3 .
- 4 Verformt
- 5 D
- 6 + Rost
- 7 2x Delle
- 8 .

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- | | | |
|---|---|--|
| ☒ Bordmappe | ☒ Ersatzrad | ☐ Füllflasche Nothilfekit |
| ☐ Hutablage | ☒ In-Car-Werkzeuge | ☐ Kompressor Nothilfe |
| ☐ Laderraumabdeckung | ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2) | ☐ Pannenset |
| ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3) | ☒ Serviceheft | ☒ Wagenheber |

Hauptreifensatz

Vorne Links	NEXEN	215 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	NEXEN	215 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	NEXEN	215 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	9 mm
Hinten Rechts	NEXEN	215 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm
Hinten	COOPER	215 / 75 / 16 / Sommer	9 mm

Kommentar

Reparierter VS Tür VR

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Reparierter Vorschaden



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Felge / Vorne Links / Rost



Felge / Vorne Links / Rost



Felge / Hinten Links / Rost



Felge / Hinten Links / Rost




Felge / Hinten Rechts / Rost



Felge / Hinten Rechts / Rost



Felge / Vorne Rechts / Rost



Felge / Vorne Rechts / Rost



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Antenne / - / Gebrochen



Antenne / - / Gebrochen



Antenne / - / Gebrochen



Antenne / - / Gebrochen



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfängerhalter / Vorne Links / Defekt



Stoßfängerhalter / Vorne Links / Defekt




Blinker / Links / Gebrochen



Blinker / Links / Gebrochen



Tankdeckel / Vorne Links / Delle



Tankdeckel / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Fußmatten / Vorne Links / Gebrochen



Fußmatten / Vorne Links / Gebrochen



Dachholm / Vorne Links / Delle



Dachholm / Vorne Links / Delle



Dachholm / Vorne Links / Delle



Dachholm / Vorne Links / Delle



Dachholm / Vorne Links / Delle



Dach / Vorne / Delle




Dach / Vorne / Delle



Dach / Vorne / Delle



Dach / Vorne / Delle



Säule / Oben Hinten Links / Delle




Säule / Oben Hinten Links / Delle



Säule / Oben Hinten Links / Delle



Säule / Oben Hinten Links / Delle



Säule / Oben Hinten Links / Delle



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Oben Links / Kratzer



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Oben Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Rechts / Abgewetzt



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Rechts / Abgewetzt



Heckleuchte / Hinten Rechts / Gebrochen



Heckleuchte / Hinten Rechts / Gebrochen



Heckleuchte / Hinten Rechts / Gebrochen



Heckklappe / Kofferraumtür / Oben Links / Rost



Heckklappe / Kofferraumtür / Oben Links / Rost



Heckklappe / Kofferraumtür / Oben Links / Rost



Spritzschutz / Hinten Rechts / Gebrochen



Spritzschutz / Hinten Rechts / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Delle



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Delle



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Delle



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle




Schweller / Hinten Rechts / Delle




Schweller / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Rechts / Delle



Säule / Hinten Rechts / Delle



Säule / Hinten Rechts / Delle



Säule / Hinten Rechts / Delle




Dachholm / Hinten Rechts / Delle



Dachholm / Hinten Rechts / Delle



Dach / - / Delle




Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle




Schweller / Rechts / Delle




Schweller / Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle



Laderaum Boden / Rechts / Rost



Laderaum Boden / Rechts / Rost



Abdeckung / Vorne Rechts / Kratzer



Abdeckung / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Oben Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Oben Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfängerhalter / Vorne Rechts / Defekt



Stoßfängerhalter / Vorne Rechts / Defekt



Türeinstieg / Vorne Rechts / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Rechts / Abgewetzt



Zierleiste Seitenwand / Vorne Rechts / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Vorne Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / - / Gebrochen



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / - / Gebrochen