



BMW 520 d

EZ 02/2011 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 237.116km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 520 d [DE - Kb5 520 d EU5, DPF, 2010 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN WBAMX11070C886055	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 237.116km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 206.682km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben



(4 mm)

Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	125	Heckklappe	150
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend; Geräusche bei der Lüftung: Brummen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Control-Display mit Farbmonitor (7,0 Zoll)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistent-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System hinten

• Kopf-Airbag-System vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Luftfederung Hinterachse	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel
• Multifunktionsarmlehne im Fond	• Nebelscheinwerfer
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
• Reifenpannen-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung Servotronic
• Sitze vorn teilelekt. verstellbar	• Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
• Start-Stop-Knopf	• Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
• Wegfahrsperre	• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Niveauregulierung	



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Business	• Dachreling schwarz
• MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota	• Sitzheizung vorn
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• USB-Schnittstelle
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle	• Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (links) (Anderer Schaden): Rücklicht flackert



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch, Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch, Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Brandloch)