



Volvo XC60 Momentum AWD

EZ 05/2012 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 273.470km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung XC60 Momentum AWD [DE - SUV5 D3 DPF AWD EU5, Momentum, 2010 - 2012]		
Kategorie Geländewagen	FIN YV1DZ8756C2334676	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 273.470km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.400 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 256.878km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 219g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 8.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts


(4 mm)
Kratzer,
Kerben


(4 mm)


(4 mm)
Kratzer,
Kerben


(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts


(3 mm)


(3 mm)


(3 mm)


(3 mm)
Reifenschäden: Felgen verschrammt;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	300 	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	545 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	260 	Heckklappe	-
Dach	115		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Quietschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Außenausstattung: Chrom-Applikationen
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Weitwinkel
- Befestigungssystem im Gepäckraum
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einparkhilfe elektronisch
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Geartronic (6-Stufen)
- Gurtstraffer
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Bordcomputer
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäcksicherungsnetz
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Heckscheibe heizbar

• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet	• Innenraumfilter: Multifilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Laderaumabdeckung
• Lendenwirbelstütze vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,4 Ltr. - 120 kW Diesel KAT
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2774 mm
• Reifen-Reparaturset	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank 3-teilig	• Rücksitzlehnen klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Eriksberg Textil / T-Tech	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Textilfussmatten
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Überschlag-Schutzsystem	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Lenkrad (Leder, farbangepasst)	• Original Fahrzeug Farbe: ELECTRIC SILVER



Sonderausstattung

• Audio-Paket High Performance Multimedia	• Business-Paket PRO
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenten-Paket
• Familien-Paket	• Rückfahrkamera
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sonderlackierung Metallic
• Winter-Paket PRO	• Audiosystem: Radio mit DVD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
• 8 Lautsprecher	• Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
• AUX-IN-Anschluss	• USB-Schnittstelle
• Farbbildschirm, 7 Zoll	• Audio-Paket High Performance
• Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion	• 8 Lautsprecher
• Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming	• AUX-IN-Anschluss
• USB-Schnittstelle	• Farbbildschirm, 5 Zoll
• Navigationssystem inkl. DVD-Laufwerk (RTI)	• Einparkhilfe elektronisch
• Einparkhilfe elektronisch	• Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)

• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Einleitung der Notbremsung	• Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Kindersitz / Kindersitze integriert
• Türsicherungssystem hinten elektrisch	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















23.05.2012	9101	AIC000240	02	02	0120/04000	190
M1G	AC		-	04627	-	1891
YV1D29756C2334676	8		-	1713	-	01941
VOLVO			-	00090	-	
D			0179	002505	002505	
DZ87			01280	01275	-	
DZ8756			01280	01275	-	
-			79	03000	70	
KC60			02000	0750	005	-
VOLVO (S)			235/65 R17 101H			
GELÄNDEFZ. PERS. BEF.			235/65 R17 101H			
KOMBILIMOUSINE			-			
715/2007*692/2008A			GRAU	7		
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I			e9*2001/116*0068*10			
DIESEL			18.07.2011	K	WR115952	
0002	35A0	02400	-			
STUFE PM 5 AB TAG DER ERSTZULASSUNG*STUFE PM5, AB 23.05.2012*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.05.2012*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Steinschlag, Lackschaden)



Dach (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden)



Innenraum (Brandloch, Diverse Schäden)