



Mercedes-Benz 109/110/111/114 CDI FWD extralang

EZ 10/2017 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 95.741km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 83***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 109/110/111/114 CDI FWD extralang [DE - KaDK4 111 CDI/BlueTEC EU6, extralang, 2016 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WDF44770513371852	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 95.741km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 114 PS (84 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

(4 mm) (4 mm) (4 mm) (4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	85
Kotflügel vorne links	165 	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	85
Motorhaube	105	Heckklappe	90
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Nur 5 Sitze verbaut/vorhanden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausführung: Vito Mixto
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Deckenleuchte im Laderaum
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Generator 185 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - FSG
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Haltegriff Beifahrerseite
- Handschuhfach abschließbar
- Holzfussboden im Laderaum

• Karosserie/Aufbau: extra lang	• Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
• Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr.	• Lastenverankerung / Verzurrösen
• Motor 1,6 Ltr. - 84 kW CDI KAT	• Nebelschlussleuchte
• Partikelfilter	• Radstand 3430 mm
• Rückspiegel innen	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung	• Servolenkung
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Tagfahrlicht	• Verkleidung Fenstersäulen
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: obere Hälfte Hartfaser	• Verzurrstreben im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen
• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum	• Wartungsintervall-Anzeige Assyst
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
• Original Fahrzeug Farbe: NAVYBLAU	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung: Kugelkopf fest	• Audiosystem Audio 10 (Radio mit CD-Player)
• Auflastung auf 3,05 t	• Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
• Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
• Kindersicherung	• Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank, Klappsitz außen	• Sonderlackierung
• Wärmeschutzverglasung	• Zweiwege Lautsprecher vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











17.10.2017	1313	EKK01799	02	01	0084/03800	16
N1	BB		05370	-	1928	
WDF44770513371852		5	1896	-	001956-00207	
MERCEDES-BENZ				00100		
639/4			0169	003050	003050	
MKR553058			01550	01650		
3RNP8S26XX			01550	01650		
			076	02850	072	
VITO			02000	0750	006	
DAIMLER (D)			205/65R16C	103/101H		
FZ.Z.GU.BEF. B. 3,5 T			205/65R16C	103/101H		
VAN						
715/2007*2015/45Y						
EURO6:Y/PI/CI: N1 III, N2						
DIESEL						
0002	36Y0	01596				
ZU 20: MAX.1971*AHK LT. EGTG*ZU T: OPT. 160 KM/H*TECHN						
.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION: 4800*5.1:MAX.***						

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag, Verformung)



Motorhaube (Steinschlag, Verformung)



Motorhaube (Steinschlag, Verformung)



Motorhaube (Steinschlag, Verformung)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)




Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle, Verformung)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Riss/Bruch)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Ohne Funktion, Anderer Schaden): Radio ohne Funktion;



Innenraum (Riss/Bruch)