



Renault Captur Expression

EZ 03/2013 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 59.549km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Captur Expression [DE - SUV5 0.9 TCe 90 eco ² EU5, Expression ENERGY, 2013 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN VF12R401E52069840	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 59.549km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2013	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	90	Heckklappe	115
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Laut Einlieferer: Austausch Motor bei 22.000

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Mattschwarz
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dach, Außenspiegel und A-Säule Kontrastfarbe
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

- | | |
|---|--|
| • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar | • Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE Energy |
| • Original Fahrzeug Farbe: GRAU D69 + SCHWARZ GNE | • Radiovorbereitung |
| • Radstand 2606 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • Rücksitzbank verschiebbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Untersteuerungskontrolle (USC) |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad in Fahrbereifung |
|-----------------------|-------------------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)