



Volkswagen Passat Trendline BlueMotion

EZ 05/2017 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 150.799km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 09.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Trendline BlueMotion [DE - Kb5 1.6 TDI BlueMotion EU6, Trendline, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZHE159579	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 150.799km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 119.601km	Letzter Service am 09/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 96g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Kerben,
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Reifen porös;

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fernentriegelung Heckklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW TDI DPF
- Nichtraucher-Paket
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel lackiert
- BlueMotion
- Dachhimmel, weiß (St. Tropez)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fensterzierleisten schwarz
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER

- | | |
|--|---|
| • Parkbremse elektrisch | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türschutzleisten unten schwarz |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert |
| • Dachreling | • Dachspoiler |
| • Fensterheber elektrisch vorn und hinten | • Frontscheibe Verbundglas getönt |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Mittelarmlehne vorn | • Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne |
| • Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Bremsassistent |
| • Elektron. Differentialsperre (EDS) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Keyless-Start |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Heckleuchten LED |
| • Tagfahrlicht | • Rußpartikelfilter |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe 6-Gang |
| • Fahrwerk tiefergelegt | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |




Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Antennen-Diversity | • Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht |
| • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon | • Business-Paket |
| • Fußraumbeleuchtung vorn LED | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Lendenwirbelstützen vorn | • Lendenwirbelstützen vorn |
| • Leseleuchten vorn und hinten LED | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose 230V |
| • Außenspiegel mit Abblendautomatik, links | • Metallic-Lackierung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sitzheizung vorn |
| • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) | • Audiosystem: CD-Player |
| • Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Fondbedienung Klimaanlage |


- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Kratzer, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)