



Mercedes-Benz E 220 CDI BlueEfficiency

EZ 07/2013 | Coupé | Diesel | Automatikgetriebe | 204.798km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 220 CDI BlueEfficiency [AT - Cp2 E 220 CDI EU5, (Facelift) 2013 - 2014]		
Kategorie Coupé	FIN WDD2073021F222051	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 204.798km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 199.371km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(9 mm)

Kratzer,
Kerben

Vorne rechts



(9 mm)

Kerben,
Kratzer

Hinten links



(9 mm)

Kerben,
Kratzer

Hinten rechts



(9 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	280 
Kotflügel vorne links	230 	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	290 
Motorhaube	230 	Heckklappe	210 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Fahrzeug noch angemeldet; Kilometerstand kann abweichen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Drehzahlmesser
- Easy-Entry Funktion
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einzelsitze hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenraumlicht-Paket
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)

- | | |
|---|---|
| • Kopfstützen vorn NECK-PRO | • Lastenverankerung / Verzurrösen |
| • Lenkrad (Leder Nappa) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Mittelarmlehne vorn | • Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage |
| • Modellpflege | • Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • PRE-SAFE-System | • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| • Reifendruckwarner | • Reiserechner |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS) | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Tempomat | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Vorrüstung Dachträgersystem | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG | • Zeituhr (Analog) |
| • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • AMG-Optic-/Styling-Paket 1 | • Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Fußmatten AMG | • Lenkrad (Sport AMG) |
| • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten | • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) |
| • Multikontursitze vorn | • Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche) |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) | • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico |
| • Sitzheizung vorn | • Sonderlackierung Diamant-Weiß Bright (designo-Lack) |
| • Sport-Fahrwerk | • Sport-Paket (AMG / AMG-Line) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)