

BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 330 iXDRIVE M SPORT MOTOR 2,0 LTR. - 180 KW 16V 5-TÜRIG

VIN: WBA71FY0X0FU94932




Beschreibung

	Zulassungsdatum 08/04/2025	Laufleistung 44487 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	CO2 182 g/km	Hubraum 1998 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 8	Antriebsstrang Allradantrieb (4WD)	Max. Leistung 180 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Windschutzscheibe / -	Gebrochen	Ersetzen
			
002	Klebesatz / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
003	Motorhaube / -	Delle	Reparieren
			

004	Logo Motorhaube / -	Delle	Ersetzen
			
005	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren
			
006	Türeinstieg / Hinten Links	Kratzer	Smart Repair
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	5 mm
Hinten Links	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	5 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation



Vin



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Windschutzscheibe / - / Gebrochen



Windschutzscheibe / - / Gebrochen



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Logo Motorhaube / - / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer