



Mercedes-Benz 418/419/518/519 CDI

EZ 04/2019 | Andere | Diesel | Automatikgetriebe | 160.636km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 49***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 418/419/518/519 CDI [DE - Pr2 519 CDI EU6, BlueTEC, (Facelift) 2013 - 2018]		
Kategorie Andere	FIN WDB9061531N768010	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 160.636km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Behördenfahrzeug		CO2-Emissionen 273g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 10.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(9 mm)

Vorne rechts


(9 mm)

Hinten links


(9 mm)

Hinten rechts


(9 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	100	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Es erfolgte lediglich eine Sichtprüfung. Die Funktionen im Laderaum (z. B. Anschlüsse, Mechanik, Sonderausstattung) wurden nicht auf Funktionstüchtigkeit geprüft.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard
- LKW-Zulassung
- Modellpflege
- Radstand 3665 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zwillingsbereifung an 2. Achse / Hinterachse
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Airbag Fahrerseite
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Wegfahrsperre
- Anzeige für Waschwasserstand
- Handschuhfach abschließbar
- Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr.
- Leuchtweitenregelung
- Motor 3,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Reifen-Reparaturkit mit Kompressor
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Zul. Gesamtgewicht 5,00 t
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Partikelfilter
- Antriebsart: Heckantrieb
- Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
- Servolenkung




Sonderausstattung


- Auspuff vor Hinterachse links
- Außentemperaturanzeige
- Batterie zusätzlich (verstärkt)
- Batterietrennschalter 1-polig
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Generator 180 A
- Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider
- Parametrierbares Sondermodul
- Rückspiegel innen
- Schmutzfänger vorn
- Stoßfänger lackierfähig
- Tankgeber für Zusatzheizung
- Trennrelais bei Batterie zusätzlich
- Verkleidung Rückwand
- Vlies-Batterie 95 Ah
- Wärmeisolierung Fahrerraum
- Licht- und Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Audiosystem Audio 15 (Radio mit Farbdisplay)
- Airbag Beifahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrerseite
- Stabilisator hinten verstärkt
- Stabilisator vorn verstärkt
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Nebelscheinwerfer
- Motorabtrieb vorn mit Träger für zusätzlich Kühlmittel Verdichter

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















0519432 Nächste HU 2025
0525181 Nächste HU 2025
0519432 Nächste HU 2025

Monat Jahr 2025

TK845152

Auftragsbearbeitung vom 01.07.2025

Kreis Suhl
Der Landrat

Zufassungsbescheinigung Teil I bitte aufbewahren!
Bei erneuter Zufassung Vorlage bei zuständiger Zulassungsbehörde notwendig

24.04.2019 18 00000000

WDB89061521H768010

MERCEDES BENZ

306BA50

FFNE1500N

MEB3DVA3

SPRINTER

DAIMLER (D)

SO.KFZ KRANKENKRAFTWAG

RETTUNGSWAGEN GESCHL

595/2009/527/2014C

EURO VI, C, M, N

Diesel

0002 H 5500 M 2087

ANK LT 6076 ZU T. OST 130 120 110 100 90 KM/H UNVOLLST

TANDIGE FZGE DIE HÖCHSTGESCHW. IST BELAUFBAUABNAHME BESTZ

ULEGEN S.1 MAX 3120 J (60) M1 M15C ZUSATZHEIZ GENEHM. FAL

LS WERKS MONT. FZ ENTSR 5811 16842 BO KRAFT MIT WAS AMBRIU A

NTISCH TYP HYDRO PULS 1 LIEGEPLATZ 8 VERWEND FÜR GEFÜHRT

KRANKENTRAGE ZU S.1 DAYON 3 SITZPL IM HINT FZ TEIL 8888

PORTSETZUNG A. BEILAGE

Reiblat

WDR0061531H768010

TZ.D.3 PUNKT GÜLTES HINT RE. A L NUR ZUL. WENN D. SITZ IN FAHRTRICHT GESTELLT IST (ZUL)

18 M RAMMSCHUTZ (ZTRITTSCHUTZ) HERST. WAS. AN FZ -HECKEN EINFERTIGSTELLUNG ALR

BEI BLATT ELEKTR. AUSFAHR SEITL. TRITTSCHUTZ HERST. STEIN M 5 DUL. KENN. F. BLAU BLINKLICHT VORH. A FZ

HERST. STANDBY TYP HT-1 ZU 20 M KENNLEUCHT F. BLAU BLINKLICHT DEM. 552 (3) 15 V ZOPHINT. SEITEN- U. HECKSCHIEBE

U. FOLIE VERSEHEN PZ. 05500 PM RETRO-REFLEKTIEREND MARKIER. DEM. 552 (3) 15 V NR. 45 TVZOM. HÄNDSCH. HECKWARNSYSTEM

TYP PRO LED KENN. KS4 L. IN BETRIEBNAHME NUR B. VERRIEGELT FESTSTELLBREMSE MOGL. FZ AUSGER. M. ZUSATZ

LUFTFEDER ANACHSE 2. HERST. V8 AIR SUSPENSION M. GLEITSCHUTZLEISTUNG A.ACHSE 2 TYP PROTOURPHINDEL. GEN. NR.

DE OL. STADT 2019-188. STADT OLDENBURG (OLD) ERTEILT AM 24.04.2019 AUFGRUND GUTACHTEN NR. 10331781179001 VOM

20.03.2019. TÜV NORD

FK425146

Mercedes-Benz

306BA50

FFNE1500N

MEB3DVA3

SPRINTER

DAIMLER (D)

SO.KFZ KRANKENKRAFTWAG

RETTUNGSWAGEN GESCHL

595/2009/527/2014C

EURO VI, C, M, N

Diesel

0002 H 5500 M 2087

ANK LT 6076 ZU T. OST 130 120 110 100 90 KM/H UNVOLLST

TANDIGE FZGE DIE HÖCHSTGESCHW. IST BELAUFBAUABNAHME BESTZ

ULEGEN S.1 MAX 3120 J (60) M1 M15C ZUSATZHEIZ GENEHM. FAL

LS WERKS MONT. FZ ENTSR 5811 16842 BO KRAFT MIT WAS AMBRIU A

NTISCH TYP HYDRO PULS 1 LIEGEPLATZ 8 VERWEND FÜR GEFÜHRT

KRANKENTRAGE ZU S.1 DAYON 3 SITZPL IM HINT FZ TEIL 8888

PORTSETZUNG A. BEILAGE



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Fahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt)



Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)