



Renault Trafic L1H1 2,8t Komfort

EZ 01/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 40.455km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Trafic L1H1 2,8t Komfort [DE - Ka4 1.6 dCi 95 Energy EU6, L1H1 2,8t Komfort, (Facelift) 2019 - 2020]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VF1FL000364698024	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 40.455km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 196g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Batterie 85 Ah
• Bordcomputer	• Drehzahlmesser
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Entfall Keyless-Entry	• Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links
• Getriebe 6-Gang	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Karosserie/Aufbau: Kasten Standard	• Kraftstofftank: 80 Ltr.
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Modellpflege
• Motor 1,6 Ltr. - 70 kW dCi Diesel Energy	• Nebelschlussleuchte
• Radiovorbereitung	• Radstand 3098 mm
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur C	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Servolenkung	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort 3-fach verstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Tagfahrlicht LED |
| • Verzurrösen Laderaumboden | • Verzurrösen im Laderaum seitlich |
| • Vorrüstung für Elektrik Aufbau | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Einparkhilfe hinten | • Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad) |
| • Holzfussboden im Laderaum | • Klimaanlage |
| • Laderaumtrennwand mit Fenster | • Radvollabdeckungen |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Verkleidung im Lade-/Fahrgastraum |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









09.01.20	3333	BFN013291	2	01	70	/3500	151
N1	BB		4999			1956	
VF1FL000364698024	X		1951-1971			1790-2063	
RENAULT				80			
L			196	2800		2800	
FAR9M			1585	1650			
MR6SA7000A00			1585	1650			
			75	2625		71	
TRAFIC			2000	750	3		
RENAULT (F)			215/65 R16C (106/104)				
Fz.z.GÜ.bef. b. 3,5 t			215/65 R16C (106/104)				
Van							
715/2007*2017/1347AF			GRAU		7/-		
EUR06;WLTP;AF;PI;CI;N1			N2e2*2007/46*0014*42				
Diesel			26.09.19	K	FR378626		
0002	36AF	1598					
WW.AHK lt. EGTG*							

427 513732140

09.01.2020

BREITENORTFÄHRLAND
VERKEHRSZUSICHERUNG

25801 HUSUM
IM AUFTRAG

FR378626

RENAULT

L

MR6SA7000A00

TRAFIC

RENAULT (F)

VF1FL000364698024

N1

Fz.z.GÜ.bef. b. 3,5 t

Van

1598

Diesel



26.09.2019

FR378626

RENAULT DEUTSCHLAND AG

50378 Bielefeld

14.11.2019



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)