



## Opel ASTRA SPORTS TOURER

EZ 08/2017 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 104.745km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 14\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Opel                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>ASTRA SPORTS TOURER |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                         | FIN<br>W0VBD8EK3H8106290                       | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>104.745km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>02/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                               | Leistung<br>110 PS (81 KW)                  | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                      | Serviceheft<br>Ja                              | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.598 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                         | Letzter Service<br>59.699km                 | Letzter Service am<br>03/2022            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                                 | Sitze<br>5                                     | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>08/2017                                              | Farbe<br>Schwarz                               | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Mietwagen                         |                                                | CO2-Emissionen<br>92g/km (NEFZ)             | Kraftstoffverbrauch<br>3.5l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

2. Satz  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 115                      | Beifahrertür             | 120                      |
| Kotflügel vorne links   | 100                      | Kotflügel vorne rechts   | 100                      |
| Türe hinten links       | 105                      | Türe hinten rechts       | 110                      |
| Seitenteil hinten links | 110                      | Seitenteil hinten rechts | 120                      |
| Motorhaube              | 110                      | Heckklappe               | 110                      |
| Dach                    | 110                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW CDTI DPF
- Parkpilotsystem hinten
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Check-Control-System
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)

- Elektron. Traktionskontrolle
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fensterheber elektrisch hinten
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK MEET KETTLE



## Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Lenkrad (Leder)
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Komfort-Paket
- OnStar-Paket
- Licht-Paket
- Leseleuchten im Fond
- Sicht-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Winter-Paket
- Lenkrad heizbar
- Frontkamera
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Licht-Paket
- Leseleuchten im Fond
- OnStar SOS Service
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos





















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Türe hinten links (Kratzer)



Rücklicht (links) (Undicht)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Delle)