



BMW X1

EZ 09/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 161.245km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung X1		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAHT710705G67071	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 161.245km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 95.064km	Letzter Service am 04/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 106g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	138
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Laderaumboden variabel
- Multifunktion für Lenkrad
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Advantage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Laderaumboden faltbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2670 mm
- Rußpartikelfilter

- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: PLATINSILBER METALLIC
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Business-Paket
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Panoramadach (Glas)
- Rückfahrkamera
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Sitzheizung vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Abbiegelicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













13.09.2016	0005	CCE000910	2	1	110/4000	205
M1	AC		4439-4439		1821-1821	
WBAHT710705G67071	6		1598-1598		1505-1505	
BMW			-	80	-	
UKL-L			109	2015	2015	
HT71			1050	1020	-	
6H1500C0			1050	1020	-	
-			76	3000	69	
X1 sDrive18d			1800	750	5	
BAUER.MOT.WERKE-BMW			225/55 R17 97W			
Fz.z.Pers.bef.B. 8 Sp1.			225/55 R17 97W			
Kombilimousine			-			
715/2007*2015/45W				7		
EURO6;W;PI/CI; M, NI I			e1*2007/46*0371*24			
Diesel			02.06.2016	K	80468146	
0002	36W0	1995	-			
7.2/8.2: +120 B.ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM						
5 AB TAG ERSTZUL. *						

Europäische Gemeinschaft
Europäische Union
Europäische Gemeinschaft
Europäische Union

13.09.2016

0005

CCE000910

2

1

110/4000

205

M1

AC

WBAHT710705G67071

6

4439-4439

1821-1821

1598-1598

1505-1505

BMW

UKL-L

HT71

6H1500C0

X1 sDrive18d

BAUER.MOT.WERKE-BMW

Fz.z.Pers.bef.B. 8 Sp1.

Kombilimousine

715/2007*2015/45W

EURO6;W;PI/CI; M, NI I

Diesel

0002

36W0

1995

7.2/8.2: +120 B.ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM

5 AB TAG ERSTZUL. *

02.06.2016

K

80468146

13.09.2016

0005

CCE000910

2

1

110/4000

205

M1

AC

WBAHT710705G67071

6

4439-4439

1821-1821

1598-1598

1505-1505

BMW

UKL-L

HT71

6H1500C0

X1 sDrive18d

BAUER.MOT.WERKE-BMW

Fz.z.Pers.bef.B. 8 Sp1.

Kombilimousine

715/2007*2015/45W

EURO6;W;PI/CI; M, NI I

Diesel

0002

36W0

1995

7.2/8.2: +120 B.ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM

5 AB TAG ERSTZUL. *

02.06.2016

K

80468146

13.09.2016

0005

CCE000910

2

1

110/4000

205

M1

AC

WBAHT710705G67071

6

4439-4439

1821-1821

1598-1598

1505-1505

BMW

UKL-L

HT71

6H1500C0

X1 sDrive18d

BAUER.MOT.WERKE-BMW

Fz.z.Pers.bef.B. 8 Sp1.

Kombilimousine

715/2007*2015/45W

EURO6;W;PI/CI; M, NI I

Diesel

0002

36W0

1995

7.2/8.2: +120 B.ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM

5 AB TAG ERSTZUL. *

02.06.2016

K

80468146

[illegible]

The image shows a car's infotainment screen displaying a list of three BMW vehicles. The screen is framed by a black bezel and is mounted in the dashboard. The background of the screen is dark, and the text is white and green. The list includes the following information:

Registration Date	Brand	Mileage (km)	VIN
12.04.2021	BMW		
16.10.2019	BMW	62060 km	01032
16.03.2018	BMW	30554 km	01032

The screen also displays the date 12.04.2021 and the frequency 104.4 MHz at the top. On the left side of the screen, there is a circular icon with a stylized face. The background of the image shows a blurred view of a building and a car outside the window.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)