



Mercedes-Benz A 160 5-türig Special Edition

EZ 06/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 129.972km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 160 5-türig Special Edition [DE - LimS5 A 160 EU5, BlueEfficiency Classic Special Edition, 2009 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WDD1690311J750901	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 129.972km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 72.725km	Letzter Service am 01/2023
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2009	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	90 
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	110 	Seitenteil hinten rechts	750 
Motorhaube	90 	Heckklappe	180 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ausstattung BlueEfficiency
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: POLARSILBER
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Metallic-Lackierung
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Licht- und Sicht-Paket
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Sitz-Komfort-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- Klimaanlage
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruckwarner
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Parameterlenkung



Sonderausstattung

- Reserverad als Notrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Start/Stop-Anlage
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Armauflage vorn mit Fach
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung

1. Die Untersuchung wurde durchgeführt am 1. April 1944.

2. Die Untersuchung wurde durchgeführt am 1. April 1944.

3. Die Untersuchung wurde durchgeführt am 1. April 1944.

4. Die Untersuchung wurde durchgeführt am 1. April 1944.

5. Die Untersuchung wurde durchgeführt am 1. April 1944.

6. Die Untersuchung wurde durchgeführt am 1. April 1944.

7. Die Untersuchung wurde durchgeführt am 1. April 1944.

8. Die Untersuchung wurde durchgeführt am 1. April 1944.

9. Die Untersuchung wurde durchgeführt am 1. April 1944.




10. Die Untersuchung wurde durchgeführt am 1. April 1944.

Städt. Ger. 40-Zusammenfassung

[Signature]

Seal: A circular seal with the text "REICHSGERICHT" and "1933-1945" around a central emblem.

[illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)