



Opel Mokka Edition ecoFlex

EZ 04/2015 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 114.222km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 44***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka Edition ecoFlex [DE - SUV5 1.6 EU5, Edition ecoFlex, 2012 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LJC7EE3F4045037	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 114.222km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 113.481km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	125	Heckklappe	135
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Edition Ecoflex
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterzierleisten schwarz
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2555 mm
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 600 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- ecoFLEX-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit

• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten schwarz	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Audiobedienung am Lenkrad	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
• AUX-IN-Anschluss	• USB-Schnittstelle
• Audiobedienung am Lenkrad	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
• USB-Schnittstelle	• Farbdisplay (CID)
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM/ROCKY/ASTEROID GREY



Sonderausstattung

• Elektro-Paket	• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
• Winter-Paket	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Steckdose 230V
• Sitzheizung vorn	• Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












22.04.15	0035	ANW000190	2	01	85	6200	170
M1	AF		4278			1764	
WOLJC7EE3F4045037			1658-1735			1425	
OPEL				75			
J-A			153	1789		1789	
JMXXFXX			1065	995			
B66PBX6X66B			1065	995			
			86	3750		74	
Mokka			1200	500	5		
OPEL			195/70 R16 94H				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/70 R16 94H				
Mehrzweckfahrzeug							
715/2007*630/2012J							
EURO5;J:PI/CI; M, N1 I			e4*2007/46*0537*09				
Benzin			22.08.14	K	EL202308		
0001	35J0	1598					
mw.AHK lt.EGTG*							



6 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion
Datum: <u>5.4.17</u> km: <u>28247</u>	Datum: <u>07.05.18</u> km: <u>39556</u>	Datum: <u>06.06.18</u> km: <u>51870</u>
Motoröl:	Motoröl:	Motoröl:
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒	Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒	Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐	GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐	GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: <u>5 W 30</u>	Viskosität: <u>5 W 30</u>	Viskosität: <u>5 W 30</u>
Gehörschutz, Kühlflüssigkeit: <u>25</u> °C	Gehörschutz, Kühlflüssigkeit: <u>25</u> °C	Gehörschutz, Kühlflüssigkeit: <u>25</u> °C
Ja ☐ Nein ☒	Ja ☐ Nein ☒	Ja ☐ Nein ☒
☒ Batterie (Funktionbedingung)	☒ Batterie (Funktionbedingung)	☒ Batterie (Funktionbedingung)
☒ Innenraumluftfilter	☒ Innenraumluftfilter	☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz	☒ Luftfiltereinsatz	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kältekompressor	☒ Kältekompressor	☒ Kältekompressor
☒ Zahnriemen	☒ Zahnriemen	☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter	☒ Kraftstofffilter	☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl	☒ Getriebeöl	☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit	☒ Bremsflüssigkeit	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset	☒ Reifenreparaturset	☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn/hinten	☒ Bremsbeläge vorn/hinten	☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zündkerzen	☒ Zündkerzen	☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel	☒ Kühlmittel	☒ Kühlmittel
Partner	Partner	Partner
Adress: <u>02302 52052</u>	Adress: <u>02302 52052</u>	Adress: <u>02302 52052</u>
Telefon: <u>02302 52052</u>	Telefon: <u>02302 52052</u>	Telefon: <u>02302 52052</u>
City-Workstatt	City-Workstatt	City-Workstatt



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)