



Opel Corsa Color Edition

EZ 06/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 178.858km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 76***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Color Edition [DE - LimS5 1.4 EU5, Color Edition, (Facelift) 2011 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0SDL68B4322488	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 178.858km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.398 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 151.458km	Letzter Service am 03/2023
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2011	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	260 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Andere: Pedal quietscht ;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Color Edition
- Dach schwarz lackiert
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Heckleuchten dunkel getönt
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelkonsole Klavierlack
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 74 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit

- | | |
|--|--|
| • Rücksitzlehne klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten (dunkel getönt) | • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonderlackierung Casablanca Weiß | • Sport-Fahrwerk |
| • Sportsitze vorn | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Vorteils-Paket |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Kopfstützen hinten (3-fach) |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar | • Technik-Paket 1 |
| • Bordcomputer | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Servisno potrdilo	
☐ Vinsavi /	☐ Glavni servis
Datum: _____ km	Datum: <u>18.12.2015</u> <u>42275</u>
Motorno ole	Motorno ole
Kakovost: ☐ Dexos 1 ☐ Dexos 2 ☐	Kakovost: ☐ Dexos 1 ☐ Dexos 2 ☐
Akumul. tekočina: ☐ GM-LL-8-025 ☐	Akumul. tekočina: ☐ GM-LL-8-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C ☐	ACEA A3 ☐ B4 ☐ C ☐
Viskozitet: _____ W	Viskozitet: <u>6</u> W <u>30</u>
Hladilna tekočina: _____ °C	Hladilna tekočina: <u>-25</u> °C
De: ☐ Bateria (Akci)	De: ☐ Bateria (Akci)
☐ Mikrofiter za zrak	☐ Mikrofiter za zrak
☐ Vleček zračnega filtra	☐ Vleček zračnega filtra
☐ Pasovi jermen	☐ Pasovi jermen
☐ Zubični jermen	☐ Zubični jermen
☐ Filter goriva	☐ Filter goriva
☐ Olje menjalnika	☐ Olje menjalnika
☐ Zavorne tekočine	☐ Zavorne tekočine
☐ Komplekt za popravilo pravičnik	☐ Komplekt za popravilo pravičnik
☐ Zavorne ploščice spredaj / zadaj	☐ Zavorne ploščice spredaj / zadaj
☐ Vžigalne svečke	☐ Vžigalne svečke
☐ Hladilna tekočina	☐ Hladilna tekočina
Opis poslužbenih storitev ali opazovanja	Opis poslužbenih storitev ali opazovanja
Naslednje reži vsebuje po strokovnjaki Datum: _____ km	Naslednje reži vsebuje po strokovnjaki Datum: <u>18.12.2015</u> <u>42275</u>
(+ tiska: 1 meseč) (+ tiska: 1.500 km)	(+ tiska: 1 meseč) (+ tiska: 1.500 km)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)