



Opel Insignia Cosmo

EZ 12/2014 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 173.327km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 18.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Insignia Cosmo [AT - Kb5 2.0 CDTI EU5, Cosmo, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN W0LGT8EL5E1180714	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 173.327km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 166.846km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2014	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	390 	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug noch angemeldet; Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Original Fahrzeug Farbe:
MAHAGONIBRAUN/DARKMAHAGONY




Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















C4	Zulassungsort	WOLFGANGSSEL
A4	Vorname	WOLFGANGSSEL
E	PS	15.12.2014
B	Erste Zulassung	am 15.12.2014
A8	Gemeinsame Zulassung	EG-Betriebskategorie
K	Gemeinsame Zulassung	#12007451237414
A7	Nationaler Code	MT/Personenverkehr
J	Klasse / Fahrzeug	CEPEL
D3	Handelsbezeichnung	INSIGNIA SPORTS TOURER SW
D2	Typ/Varianten	OG-AGAHAA12DA1R26GB05
A22	Anzahl der Motorleistungen	2
A27	Anlage	(Die/Es) Zulassung
Basis für Erteilung der Zulassung / Aufhebung der Zulassung (bei der keine Zulassung erfolgt, ist die Zulassung nichtig)		
Viktoria Zulassungswörter		
Erichsen Rannier 02.11.1973 Hauptplatz 15/1 3631 Schweggen		





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Steinschlag, Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Steinschlag)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag, Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag, Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)