



Hyundai Tucson Advantage 2WD

EZ 11/2017 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 84.525km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Tucson Advantage 2WD [DE - SUV5 1.6 EU6, Advantage 2WD, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJ3812AHJ405865	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 84.525km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 78.757km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 173g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)
Kratzer

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	1050 
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistentz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistentz-System: Totwinkel-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fahrassistentz-System: Verkehrsschildassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Handschuhfach beleuchtet	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Hochtöner
• Innenspiegel mit Abblendautomatik und Kompass	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad heizbar	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leuchtweitenregelung	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,6 Ltr. - 130 kW TGDI KAT	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: Mocca Brown / MET
• Radstand 2670 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer mit Positionsleuchten LED
• Seitenairbag vorn	• Seitenaufprallschutz
• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt	• Servolenkung
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung vorn
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	• Unterfahrschutz (Motor)
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











90.000-km-Wartung

Durchführen nach 15.000 km Fahrdistanz oder 1 Jahr nach dem vorangegangenen Motorölwechsel im Dealer, je nachdem was zuerst eintritt.

Kundenstand: **58.220** Datum: **11.10.23**

HYUNDAI

Autohaus Engel GmbH
Theodor-Schmidt-Str. 16
95448 Bayreuth
Telefon 0921-7265-0

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartung Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service: Motorölwechsel
15.000 km oder 1 Jahr nach dem vorangegangenen Motorölwechsel, je nachdem was zuerst eintritt.

Kundenstand: **73.200**
oder Datum: **10/24**

110.000-km-Motorölwechsel-mit-Ölfilter

Durchführen nach 15.000 km Fahrdistanz oder 1 Jahr nach dem vorangegangenen Motorölwechsel im Dealer, je nachdem was zuerst eintritt.

Kundenstand: **68.687** Datum: **11.10.24**

Autohaus Engel GmbH
Theodor-Schmidt-Str. 16
95448 Bayreuth
Telefon 0921-7265-0

Es wird bestätigt, dass der Motorölwechsel mit Ölfilter fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartung Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service: Wartung
15.000 km oder 1 Jahr nach dem vorangegangenen Motorölwechsel, je nachdem was zuerst eintritt.

Kundenstand: **83.606**
oder Datum: **10/25**

120.000-km-Wartung

Durchführen nach 15.000 km Fahrdistanz oder 1 Jahr nach dem vorangegangenen Motorölwechsel mit Ölfilter, je nachdem was zuerst eintritt.

Kundenstand: **78.757** Datum: **07.10.25**

Autohaus Engel GmbH
Theodor-Schmidt-Str. 16
95448 Bayreuth
Telefon 0921-7265-0

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartung Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service: Motorölwechsel
15.000 km oder 1 Jahr nach dem vorangegangenen Motorölwechsel, je nachdem was zuerst eintritt.

Kundenstand: **93.700**
oder Datum: **10/26**

130.000-km-Motorölwechsel-mit-Ölfilter

Durchführen nach 15.000 km Fahrdistanz oder 1 Jahr nach dem vorangegangenen Motorölwechsel mit Ölfilter, je nachdem was zuerst eintritt.

Kundenstand: **103.700** Datum: **10/27**

Bitte auf Seite 7 zu beachten!

Achtung: An Termin für Karosserie- und Unterboden-Prüfung denken. Des weiteren für die Betriebsstoffpreise auf Seite 7 zu beachten.

HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt Shell



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Gestaut




Schweller links (Lackschaden, Delle)



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)