



Seat Ibiza Comfort Edition

EZ 07/2007 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 199.153km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 96***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ibiza Comfort Edition [DE - LimS3 1.4 16V EU4, Comfort Edition, 2006 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZ6LZ8R027289	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 199.153km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 157.538km	Letzter Service am 01/2021
Emissionsklasse Euro 1	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2007	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	205 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	300 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;
Lenkung	Andere: Auffälligkeit/Defekt;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Frontspoiler
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Karosserie: 3-türig
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Alana mit Lenkradfernbedienung
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 63 kW 16V
- Rücksitz geteilt

- Scheinwerfer H4
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Türgriffe außen lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- 3. Bremsleuchte
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Seitenairbag
- Serviceintervallanzeige
- Stoßfänger lackiert
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Rücksitz klappbar
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS ZENITH



Sonderausstattung

- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrtür (Verformung, Kratzer, Rost)



Beifahrtür (Verformung, Kratzer, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)