



Kia Venga Edition 7

EZ 04/2014 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 88.522km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 09***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Venga Edition 7 [DE - Van5 1.6 CVVT EU5, Edition 7, 2012 - 2015]		
Kategorie Van	FIN U5YEH812AEL081848	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 88.522km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 87.785km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
-	-	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: 2 Felgen ohne Reifen

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole Alu-Optik
- Motor 1,6 Ltr. - 92 kW KAT
- Multifunktion für Lenkrad
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer

- | | |
|--|---|
| • Original Fahrzeug Farbe: WINCHESTERGRAU MET. | • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher |
| • Rücksitz geteilt / verschiebbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Seitenairbag | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zeituhr (digital) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









48-72

Mit Abschuldung bestärkt sich, dass die Inspektoren gemäß der Herstellerangaben durchgeführt wurde.

Korrosions-Inspektion:	
Nach 72 Monaten durchgeführt:	
Datum:	22.12.2011
Km-Stand:	6125
Kia-Vertragshändler-Id:	
Schaden festgestellt:	ja ☐ nein ☒
Steinschlag	☐ ☒
Kratzer, Dellen	☐ ☒
Korrosionsbeschädigungen	☐ ☒
Korrosionsschutzbeschädigungen	☐ ☒
Schaden abgelehnt:	☐ ☒

Kia Motors
Kaufhausmarkt GmbH
Rhein-Genossenschaft e.V.
Dietrich-Armbrust-Str. 1
42699 Solingen
0212 3507-100 Fax 0212 3507-1002

Unterstützt: *[Signature]*

Korrosions-Inspektion:	
Nach 72 Monaten durchgeführt:	
Datum:	
Km-Stand:	
Kia-Vertragshändler-Id:	
Schaden festgestellt:	ja ☐ nein ☒
Steinschlag	☐ ☒
Kratzer, Dellen	☐ ☒
Korrosionsbeschädigungen	☐ ☒
Korrosionsschutzbeschädigungen	☐ ☒
Schaden abgelehnt:	☐ ☒

Werkstatt-Stempel: _____

Unterstützt: _____

Korrosions-Inspektion:	
Nach 72 Monaten durchgeführt:	
Datum:	
Km-Stand:	
Kia-Vertragshändler-Id:	
Schaden festgestellt:	ja ☐ nein ☒
Steinschlag	☐ ☒
Kratzer, Dellen	☐ ☒
Korrosionsbeschädigungen	☐ ☒
Korrosionsschutzbeschädigungen	☐ ☒
Schaden abgelehnt:	☐ ☒

Werkstatt-Stempel: _____

Unterstützt: _____

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)




Dach (Rost)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Rost)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)