



Ford Focus Lim. Finesse

EZ 06/2003 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 178.905km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 22***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Lim. Finesse		
Kategorie Limousine	FIN WF0AXXGCDA3L46175	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 178.905km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 97 PS (71 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2003	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 174g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	310 
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	180 	Heckklappe	120
Dach	280 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Schwergängig;
Klimaanlage	ohne Funktion;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Ohne Funktion; Bremse rostig: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	• 3. Bremsleuchte
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Batterie 43 Ah	• Drehzahlmesser
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fzg. ohne Nebelscheinwerfer	• Fzg. ohne Sportfahrwerk
• Fzg. ohne Sportsitze	• Fzg. ohne Telefon
• Getriebe 5-Gang	• Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
• Innenausstattung: Titaneffekt-Ausführung	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Intelligent Protection System (IPS)	• Klimaanlage
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Leuchtweitenregelung
• Reifen 185/65 R14 ..H	• Rücksitzbank geteilt
• Rücksitzlehne geteilt	• Scheibenbremse hinten
• Schutzleisten seitlich (PVC)	• Schutzleisten Stoßfänger
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zeituhr (digital)	• Zentralverriegelung

- | | |
|---|---|
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleisten geklebt |
| • Airbag Fahrerseite | • Airbag Beifahrerseite |
| • Außenspiegel Wagenfarbe | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Airbag Fahrerseite | • Airbag Beifahrerseite |
| • Seitenairbag vorn | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten |
| • Zentralverriegelung | • Original Fahrzeug Farbe: Metropolis-Blau Metallic |



Sonderausstattung

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Frontscheibe heizbar |
| • Karosserie: 5-türig | • Kopfstütze hinten mitte |
| • Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V KAT | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitzheizung vorn |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











11	6.06.2003	0566	346	0568	2	1	74/6000	185
01	0200				4174-4174		1702-1702	
	WFOAXXGCD3L46175	7			1440-1440		1167-1167	
DAW					163	1590	1590	
					840	860		
					840	860		
					082		069	
FOCUS					1200	580	5	
FORD (D)					185/65R14	790		
PERSONENKRAFTWAGEN					185/65R14	790		
GESCHLOSSEN								
					Blau		05	
EURO 4					e13*97/27*0037			
Benzin					18.12.2002		GL783968	
0001	0462	1596			ausgestellt am 12.01.2023			
ZU 18-201L.BIS 4292.H.BIS 1481					U.ZU G:BIS 1246*ZU 7.1-			
9.31H.910 B.ANH-BETRIEB*WW.AHK LT.EGTG/ASP*								



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)