



Mini
Countryman (U25)

VIN	WMW61GA0307S68155	Anzahl der Türen	5
Motorart	Diesel	Anzahl der Sitze	5
Leistung	120 kW	Kraftstoff	Diesel
PS	163 PS	Emissionsklasse	6E
Hubraum	1.995 ccm	Nächste HU	03/2028
Getriebeart	7-Gang automatisch	Verkehrssicher	Ja
HSN/TSN	0005/DLB	Laufleistung	31.640 km
Lackierung	CHILI RED II	Erstzulassung	17.03.2025
Innenraum	Schwarz / Strick/Kunstleder Vescin	Nächste HU	03/2028
Vorbesitzer	JCW Schwarz		
	1		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Besichtigung	Datum	04.08.2026
	Besichtigung bei	
	Ort	
	Anwesende	

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- ✓ Bremsanlage: JCW Sportbremsen (Bremsättel schwarz lackiert)
- ✓ Bremsenergierückgewinnung
- ✓ Dach und Spiegelkappen in Wagenfarbe
- ✓ Dachhimmel Anthrazit
- ✓ Dachreling schwarz
- ✓ Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- ✓ Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- ✓ Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- ✓ Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- ✓ Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- ✓ Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- ✓ Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- ✓ Gepäckraumbelichtung
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- ✓ Getränkehalter
- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe Sport mit Steptronic
- ✓ Head-up-Display
- ✓ Heckklappenbetätigung automatisch
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Heckscheibe heizbar
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ John Cooper Works Trim
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- ✓ Kopf-Airbag-System hinten
- ✓ Kopf-Airbag-System vorn
- ✓ Kraftstofftank: vergrößert
- ✓ Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- ✓ Lenkrad (Sport/Leder) John Cooper Works
- ✓ Lenkrad heizbar
- ✓ Leseleuchten hinten
- ✓ Leseleuchten vorn
- ✓ Licht- und Regensensor
- ✓ Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Mild-Hybrid Diesel (B47)
- ✓ Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) Mittelkonsole vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- ✓ Navigationssystem
- ✓ Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- ✓ Radioempfang digital (DAB+)
- ✓ Radstand Standard
- ✓ Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rußpartikelfilter
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Seitenairbag hinten
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
- ✓ Service-System: Gesetzlicher Notruf inkl. TeleServices
- ✓ Servolenkung Servotronic
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Strick/Kunstleder Vescin JCW Schwarz
- ✓ Sportsitze vorn John Cooper Works
- ✓ Steckdosen (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum
- ✓ Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- ✓ Steuer-AV Spezifische Zusatzumfänge JCW Trim
- ✓ Warndreieck
- ✓ Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate
- ✓ Zentralinstrument OLED
- ✓ Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor

Sonderausstattung

- ✓ Aktive Motorhaube
- ✓ Aktivsitz vorn links
- ✓ Anhängerkupplung (Kugelkopf elektrisch schwenkbar)
- ✓ Ausstattungs-Paket: XL
- ✓ Dach schwarz lackiert
- ✓ Dekor-/Zierstreifen auf Motorhaube, Heck Sport Stripes
- ✓ Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- ✓ Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Park-Assistent Plus
- ✓ Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- ✓ HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon
- ✓ Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- ✓ Innen- und Außenspiegel-Paket
- ✓ Innenraumerlebnis MINI Experience Modes
- ✓ Innenraumkamera
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- ✓ LM-Felgen 8x20 (JCW Flag Spoke, 2-Tone)
- ✓ Panoramadach (Glas)
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 RDE 2
- ✓ Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung und Abbiegelicht
- ✓ Service-System: Navigation AR (Augmented View)
- ✓ Sitze hinten längsverstellbar
- ✓ Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonnenschutzverglasung
- ✓ Uni-Lackierung

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständigen Dennis Ditsch vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	245/40R20
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	245/40R20
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	245/40R20
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	245/40R20
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	205/60R18	Bridgestone	Winter	6 mm
1	Rechts	205/60R18	Bridgestone	Winter	6 mm
2	Links	205/60R18	Bridgestone	Winter	6 mm
2	Rechts	205/60R18	Bridgestone	Winter	6 mm

Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden:		
1	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Steinschlag, Art der Reparatur: Erneuern
2	Tür VR	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Lackieren
3	Einstieg VR	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair
4	Stossfänger Hinten	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair
5	Kotflügel HL	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Lackieren
6	Tür HL	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Lackieren
7	Tür VL	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Lackieren
8	Einstieg VL	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair
9	Kotflügel VL	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Lackieren
Gebrauchsspuren:		
10	Stossfänger vorne	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur
11	Motorhaube	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur
12	Einstieg HR	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Service nachweise

Foto 15



Frontansicht direkt

Foto 16



Heckansicht direkt

Foto 17



Rad vorne links

Foto 18



Rad vorne rechts

Foto 19



Rad hinten links

Foto 20



Rad hinten rechts

Foto 21



Mittelkonsole

Foto 22



Sitze vorne

Foto 23



Fahrzeugstatus

Foto 24



Sonderausstattung

Foto 25



Servicebedarf

Position (inkl. MwSt.)

Vorhandene Schäden:

1 Frontscheibe

Art der Beschädigung: Steinschlag,
Art der Reparatur: Erneuern



2 Tür VR

Art der Beschädigung: Kratzer,
Art der Reparatur: Lackieren



3 Einstieg VR

Art der Beschädigung: Kratzer,
Art der Reparatur: Smart Repair



4 Stossfänger Hinten

Art der Beschädigung: Kratzer,
Art der Reparatur: Smart Repair



5 Kotflügel HL

Art der Beschädigung: Kratzer,
Art der Reparatur: Lackieren





6 **Tür HL**

Art der Beschädigung: Kratzer,
Art der Reparatur: Lackieren



7 **Tür VL**

Art der Beschädigung: Kratzer,
Art der Reparatur: Lackieren



8 Einstieg VL

Art der Beschädigung: Kratzer,
Art der Reparatur: Smart Repair



9 Kotflügel VL

Art der Beschädigung: Kratzer,
Art der Reparatur: Lackieren



Gebrauchsspuren:

10 Stossfänger vorne

Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge ,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur





11 Motorhaube

Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge,

Art der Reparatur: Gebrauchsspur



12 Einstieg HR

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer,

Art der Reparatur: Gebrauchsspur

