



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130240
vom: 04.08.2026

» Übersicht

Besichtigt am:

04.08.2026 09:21

Berichts-Nr:


11130240

FIN:

WVWZZZE1ZNP027093



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130240
vom: 04.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 3
HSN / TSN:	0603 / CKW
Erstzulassungsdatum:	23.05.2022
Laufleistung:	50.740 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Stonewashed Blue Metallic
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Dusty Grey Dark - Soul-Schwarz/ Soul-Schwarz - Dusty Grey Dark/ Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130240
vom: 04.08.2026

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienungselemente in Schwarz
2 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne	Einton-Signalhorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Elektrische Luftzusatzheizung
4 Leichtmetallräder "Andoya" 7,5 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Elektro-Motor Aggr.0EH.A
4 Winterräder "Andoya" 7,5 J x 19 (zusätzlich) in Schwarz / glanzgedreht, Winterreifen 215/50 R 19 T	Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07/TB7/T3D
4+1 Lautsprecher	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	e-Sound
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrprofilauswahl
Airstop®-Reifen 215/50 R 19	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Faltbox für e-Ladekabel
Armaturentafel Standard	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Armlehne für Vordersitze	Fertigungsablauf Standard
Assistenzpaket	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gepäckraumboden
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Geschwindigkeitsbegrenzer in Verbindung mit Online-Diensten
Außenspiegelgehäuse	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Batterie 320A (49Ah)	Getriebe Übersetzung 11,530
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckantrieb
Betriebsspannung 12 V	Hinterachsgewicht Standard
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
Bordwerkzeug, Wagenheber und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	Infotainment-Paket
Car2X	Innenspiegel automatisch abblendend
CCS-Ladedose	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, Schlechtwetterlicht, Begrüßungsfunktion
Dachleiste schwarz matt, Lufteinlass und Schweller schwarz matt	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung hinten,Basis 1	Kältemittel R744
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
DC/DC Wandler 3,0 KW	Keine Aktionsausführung
Design-Paket	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und Standklimatisierung
Digitaler Radioempfang DAB+	Komfortpaket
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U	Kurzheck
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer	Landesverkaufsprogramm Deutschland
	LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130240
vom: 04.08.2026

Leergewichtsbereich Standard	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Linkslenker	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Softwareverbund Ausführung 6
Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo, 2 Becherhalter	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Müdigkeitserkennung	Sprachbedienung
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Navigationssystem "Discover Pro"	Stabilisator hinten
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Stabilisator vorn
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Standard-Klimazonen
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
o.b.Abgas	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Anhängervorrichtung	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Trommelbremsen hinten
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Ohne Head-Up Display	Typprüfand Deutschland
Ohne Individualeinbau	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Umweltbonus
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne spezielle Aufkleber/Schilder	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Spurwechselassistent	Verkehrszeichenerkennung
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Vordersitze beheizbar
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Vordersitze mit Höheneinstellung
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1	Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung
Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design	Zellmodul G
Plattformgruppenklasse 1	
Pro S	
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"	
Radio "Ready 2 Discover"	
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz	
Rechtsverkehr	
Regensensor	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifenkontrollanzeige	
Rückfahrkamera "Rear View"	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130240
vom: 04.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/50 R 19 93 T	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/50 R 19 93 T	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/50 R 19 93 T	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/50 R 19 93 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2025

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130240
vom: 04.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Spiegelkappe Aussenspiegel links (Oberhalb)	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130240
vom: 04.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130240
vom: 04.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZE1ZNP027093

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130240
vom: 04.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130240
vom: 04.08.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11130240
vom: 04.08.2026




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11130240
vom: 04.08.2026



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



2 - Spiegelkappe Aussenspiegel links (Oberhalb) - Kratzer - Lackieren



3 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



4 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen