



BMW 116 i

EZ 10/2009 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 156.720km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 116 i [DE - LimS5 116 i (2.0Ltr.) EU5, 2009 - 2011]		
Kategorie Limousine	FIN WBAUH31020E402693	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 156.720km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 142.252km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(8 mm)



(8 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	135	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- EfficientDynamics-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten Silber
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Modellpflege
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW KAT
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe

• Verglasung grün getönt

• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Ablage-Paket

• Automatische Fahrlichtschaltung

• Klimaanlage

• Mittelarmlehne vorn

• Park-Distance-Control (PDC)

• Scheibenwaschdüsen heizbar

• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

• Advantage-Paket

• Außenspiegel heizbar

• Klimaautomatik

• Nebelscheinwerfer

• Raucher-Paket

• Scheibenwischer mit Regensensor



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











27.10.2009	0005	ARV000050	2	4239	1748	204
M1	AC		1421	1350		
WBAUH31020E402693	3					
BMW			75			
1K4			143	1775	1775	
UH31			855	1020		
5A			855	1020		
			81	3750	73	
			1200	650		
1ER REIHE			195/55 R16 87H			
BAYER.MOT.WERKE-BMW			195/55 R16 87H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Kombilimousine						
715/2007*692/2008A			SCHWARZ	9		
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0293*00			
Benzin			21.07.2009	K	GK561102	
0001	35A0	1995				
F.1/F.2: 1850 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1130 B.ANHÄNGEBETRIEB						
B*WV.AHK LT.ETG *						

Neuer für mehrere ähnlich eingetragene Fahrzeugtypen

Februar 2007

BCORP693

Stadtleipzig
Dez Oberbürgermeister
Kfz-Zulassungsbehörde

IA **Gül**

Stadtleipzig
Dez Oberbürgermeister
Kfz-Zulassungsbehörde

Stadtleipzig
Dez Oberbürgermeister
Kfz-Zulassungsbehörde

Kfz-Service
LEONARDI
Kfz-Service
LEONARDI

133676
16.3.2024

147752
07.02.2025

Kfz-Service
HANSEN
Kfz-Reparatur und Handel
HANSEN Automobil GmbH & Co. KG
Am Bahnhof 15 - 12247 Hamburg
Telefon: 040/6931789 - Fax: 040/6964646

45434
30.03.16

177691
07.02.2025



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Fahrrertür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)