



Audi A3 Sportback

EZ 11/2005 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 196.159km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 44***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 1.6 EU4, Ambition, 2006 - 2008]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8P86A105775	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 196.159km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2005	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(3 mm)

(3 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Reifenschäden: Felgen angefahren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	235 
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	245 
Motorhaube	225 	Heckklappe	125
Dach	140		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Motorhaubendämpfer ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Ausstattungs-Paket: Ambition	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel konvex, rechts	• Außentemperaturanzeige
• Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrer-Informations-System (FIS)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe 5-Gang	• Innenausstattung: Dekoreinlagen hochglänzend / Reflex
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 4-türig
• Kopf-Airbag-System (Sideguard)	• Lenkgetriebe - Generation II
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)	• Leuchtweitenregelung
• Motor 1,6 Ltr. - 75 kW	• Nebelscheinwerfer integriert
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sitz vorn links höhenverstellbar

- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Matrix
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: Liquidblau Metallic



Sonderausstattung

- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, 8 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Klimaautomatik
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Raucher-Paket
- Reserverad als Notrad
- Sitzheizung vorn
- Aktiv-Lautsprecher
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)