



MAXUS Deliver 9

EZ 11/2021 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 37.459km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 97***

Fahrzeug aufgenommen am: 19.05.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller MAXUS	Typ/Verkaufsbezeichnung Deliver 9		
Kategorie Kastenwagen	FIN LSH14J7C3LA070542	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 37.459km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 162 PS (119 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.996 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 256g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 9.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	125	Heckklappe	135
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer leichtes Pfeifgeräusch unter Last. ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer neuer Turbolader verbaut.

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armlehne Fahrersitz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektromotor 92 kW (cont. 60 kW)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HHC)
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- HV-Batterie 56 kWh
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- LED-Beleuchtung Laderaum
- Nebelscheinwerfer
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) und Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Blinkleuchten im Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (DMS)
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter vorn
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 255 Grad)
- Klimaanlage mit Zusatzheizung
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (bis 7,2 kW)
- Radstand 3850 mm

- | | |
|--|---|
| • Reserverad vollwertig | • Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen) |
| • Scheibenbremse hinten | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts |
| • Schnellladevorrichtung | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links mechan. verstellbar (8-fach) | • Sitzausstattung: 3-Sitzer |
| • Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum | • Stoßfänger in Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Seitenwände
Schutzblech, halbhoch | • Verzurrrösen Laderaumboden |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Verformung, Kratzer)



Fahrtür (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung, Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)