



Opel Zafira Innovation "110 Jahre"

EZ 05/2009 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 66.910km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira Innovation "110 Jahre" [DE - Van5 1.6 EU4, Innovation 110 Jahre, (Facelift) 2008 - 2009]		
Kategorie Van	FIN W0LOAHM7592104284	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 66.910km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 168g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Aufgrund Sitzbezüge vorne, weitere Schäden möglich

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterzierleisten schwarz
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Dachreling silber
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe

- | | |
|--|--|
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz-Komfort-Paket 1 | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Triple-Info-System | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Aktives Kurvenlicht (AFL) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Check-Control-System | • Sitzneigungsverstellung vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Original Fahrzeug Farbe: KARBONGRAU/TECHNICAL GREY |



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Sicht-Paket |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)