



Ford Fiesta Celebration

EZ 12/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 101.375km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Celebration [DE - LimS5 1.0 EcoBoost EU6, Celebration, 2016 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0DXXGAKDGS36198	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.375km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 kW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 90.184km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 99g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Verschrammt; ein Reifen drucklos

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	235 	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	1995 	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	125	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Infotainmentsystem nachgerüstet

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Reifen-Reparaturkit
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC
- Reifendruck-Kontrollsystem

- | | |
|---|---|
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheinwerfer Projektionslinsen-Design | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sondermodell Celebration |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizung | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|------------------------------|
| • Frontscheibe heizbar | • Lenkrad (Leder 3-Speichen) |
| • Metallic-Lackierung | • Sitzheizung vorn |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)