



Ford C-MAX Titanium

EZ 01/2016 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 117.821km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 39***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Titanium [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6, Titanium Start/Stopp, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WF0VXXGCEVFP83824	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 117.821km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours - vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- 6 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromleisten an Seitenfenstern unten
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten verstellbar

- | | |
|---|--|
| • Kühlergrill mit Edelstahlinsatz | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lenkrad (Leder 3-Speichen) | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Leseleuchte vorn | • Leseleuchten im Fond |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Mittelkonsole Premium |
| • Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT | • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: CARIBOU |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Stoßfängergrill, Rahmen Chrom | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| • AUX-IN-Anschluss | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Farbdisplay für Bordcomputer | • Metallic-Lackierung |
| • Reserverad als Notrad | • Rückfahrkamera |
| • Sitzheizung vorn | • USB-Anschluss |
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)