



BMW 318 d Advantage

EZ 07/2020 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 147.208km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 318 d Advantage [DE - Kb5 318 d EU6d-T, Advantage, 2019 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN WBA6L31080FK00765	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 147.208km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 137.942km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	90	Heckklappe	110
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Gelenkscheibe hinten porös

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Advantage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Connected
- Befestigungssystem im Kofferraum
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt

• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen hinten klappbar	• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
• Licht- und Regensensor	• Mittelarmlehne hinten
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel	• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
• Parkbremse elektrisch	• Personalisierungssystem (Personal Profile)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheinwerfer LED	• Seitenairbag vorn
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Service-System: Gesetzlicher Notruf
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Servolenkung Servotronic
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hevelius	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Uni-Lackierung
• Warndreieck	• Wegfahrsperre
• Service-System: Remote Services	• Service-System: Concierge Services
• Fahrassistenten-System: Speed-Limit-Anzeige	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
• Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK	



Sonderausstattung

• Business-Paket	• Fzg. ohne Modell-Schriftzug
• Spiegel-Paket	• BMW Live Cockpit Plus
• Sitzheizung vorn	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











14.07.2020	0005	CVY00029X	2	01	110 / 4000	215
M1	AC		4709		1827	
WBA6L31080FK00765	0		1440		1660	
BMW						
G3K				75		
6L31			133	2180	2180	
IAW500K0			985	1280		
			985	1280		
			70	3000	67	
318d			1800	750	5	
BAYER.MOT.WERKE-BMW			225/50 R17 98 Y			
Fz.2.Pers.bef.b: 8 Spl.			225/50 R17 98 Y			
KombiLimousine						
715/2007*2018/1832AP						
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I						
Diesel						
0002	36AP	1995				
7.2/8.2: +125 b.Anhängebetrieb *ww.AHK lt.EGIG *						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)