



Renault Captur Luxe

EZ 10/2015 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 109.624km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Captur Luxe [DE - SUV5 1.2 TCe 120 EU6, Luxe ENERGY, 2015 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF12RAU1D53801869	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 109.624km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 118 PS (87 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 104.469km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	180 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dach, Außenspiegel und A-Säule Kontrastfarbe
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber vorn
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Gurtstraffer
- Handschuhfach mit LED-Beleuchtung
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckzierleiste Chrom
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|---|---|
| • Klimaautomatik | • Kopfstützen verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Licht- und Regensensor | • Look-Paket Chrom (außen) |
| • Look-Paket Chrom (innen) | • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach |
| • Motor 1,2 Ltr. - 88 kW TCE Energy | • Nebelscheinwerfer |
| • Radstand 2606 mm | • Reifen 205/55 R17 ..H |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • Rücksitzbank verschiebbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten mit Chromeinlage | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zip Collection (abnehmbar) | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Untersteuerungskontrolle (USC) | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • 4 Lautsprecher | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Original Fahrzeug Farbe: GRAU D69 + SCHWARZ GNE | |




Sonderausstattung


- | | |
|---|-------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible]

KONTROLLNACHWEISE (2/6)		IMP-BESWICHAHLJORTION	
Datum: <u>01.11.11</u> Km-Stand: <u>07562</u>			
Art der Arbeit: Wartung ☐	Stempel 	Rechnungs-Nr.: Autohaus Dieter Hartmann GmbH Renault-Handler ZUM KÄSEBÜSCH 25 TEL. 02 01 81 80 70 FAX 02 01 81 02 50 48165 MÜNSTER	Kennzeichen/Werkstatte
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐			
Welche spezifische Seite			
Datum: <u>01.11.11</u> Km-Stand: <u>62497</u>			
Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel 	Rechnungs-Nr.: Autohaus Dieter Hartmann GmbH Renault-Handler ZUM KÄSEBÜSCH 25 TEL. 02 01 81 80 70 FAX 02 01 81 02 50 48165 MÜNSTER	Kennzeichen/Werkstatte
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐			
Welche spezifische Seite			
Datum: <u>3.11.11</u> Km-Stand: <u>65413</u>			
Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel 	Rechnungs-Nr.: Autohaus Dieter Hartmann GmbH Renault-Handler ZUM KÄSEBÜSCH 25 TEL. 02 01 81 80 70 FAX 02 01 81 02 50 48165 MÜNSTER	Kennzeichen/Werkstatte
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐			
Welche spezifische Seite			

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)