



Opel Astra Style

EZ 05/2015 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 207.913km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 59***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Style [DE - Kb5 1.6 CDTI EU6, Style ecoFlex Start/Stop, (Facelift) 2014 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN W0LPD8E35F8023528	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 207.913km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 114.910km	Letzter Service am 12/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 110g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(3 mm)

Kratzer

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(4 mm)

Rost

Hinten rechts



(4 mm)

Rost, Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	130	Heckklappe	135
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Dolomit hellgrau
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPf

• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA
• Parkpilotsystem hinten	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• ecoFLEX-Paket	



Sonderausstattung

• Abbiegelicht	• Aktive Kopfstützen vorn
• Aktives Kurvenlicht (AFL)	• Audio-Navigationssystem Navi 650
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
• Dachantenne im Haifischflossen-Design	• Dachantenne im Haifischflossen-Design
• Dachspoiler	• Design-Paket
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
• Ergonomiesitz vorn links	• Ergonomiesitz vorn rechts
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom	• Feststellbremse elektrisch
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Frontspoilerlippe
• Heckschürzenlippe	• Heckschürzenlippe
• Innenraum-Paket	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Komfort-Paket
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar	• Lenkrad heizbar
• Leseleuchten im Fond	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Licht-Paket	• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
• Mittelarmlehne hinten	• Nebelscheinwerfer
• OPC-Line-Paket 2	• OPC-Line-Paket 3
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe	• Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
• Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts mit ausziehbarer Oberschenkelauflage	• Sitzheizung vorn
• Sitzneigungsverstellung vorn links	• Sitzneigungsverstellung vorn rechts

• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sport-Fahrwerk
• Sportive-Paket	• Stoßfänger Sport-Design
• Tagfahrlicht LED	• Tagfahrlicht LED
• USB-Schnittstelle	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
• Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible][illegible]

Servicebestätigung

Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.

Beim Erscheinen einer Serviceanzeige sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden, aber nie später als nach den im Benutzerhandbuch genannten Wartungsintervallen.

Zulässige Motoröleigenschaften und Motoröleigenschaften entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Servicebestätigung

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis:
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion

Datum: 06.06.2017

Motor: ☐ deutz 1 ☐ deutz 2 ☐ GM-LL-4-025 ☐ GM-LL-6-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: S W: 30

Gehäuseschutz, Kühlluftgebläse

Ja ☐ Nein ☒

☒ Batterie (Funkfernbedienung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfilterersatz

☒ Kalksperrventile

☒ Zahnriemen

☒ Kurbelgehäuse

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Rohrreparaturset

☒ Schwachbleibe vollmontiert

☒ Zündkerzen

☒ Kugelnadel

☒ Autohaus

Stefan Fricke e.K.
Paderborner Str. 49
33164 Sassenberg
Tel. 05258 / 9811-0



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Rost)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Steinschlag)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)